國立政治大學

校園災害防救計畫

【本文】

本文共印製 8 份	持有人如下
指揮官：	李蔡彥校長
發言人：	曾守正主任秘書
防災業務負責人 1：	楊怡珊組長
防災業務負責人 2：	陳郁蕙秘書
防災避難箱：	_____（放置地點，若無得免填）
其他：	蔡維奇副校長、古素幸（姓名） 鍾秀慧、廖國安（姓名）

中華民國 114 年 12 月 26 日

修訂歷程

版本	修訂日期	防災業務核章	校長核章	防災工作會報日期
1	110.12.1			110.12.16
2	114.12.26			114.12.26
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

註：1. 每 2 年至少修訂 1 次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。

2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。

目錄

目錄 ..... **I**

圖目錄 ..... **II**

表目錄 ..... **III**

第 1 篇　前言 **1-1**

1.1　依據 1-1
1.2　目的 1-1
1.3　架構 1-1

第 2 篇　學校概況 **2-1**

2.1　校園基本資料 2-1
2.2　校園周邊環境及土地使用狀況 2-2
2.3　校園平面配置 2-2
2.4　校園建築物資料 2-3
2.5　校園潛在災害評估及分析 2-275
2.6　校園災害防救組織 2-282

第 3 篇　減災整備階段 **3-1**

3.1　編列校園災害防救經費 3-1
3.2　校園安全準備工作 3-2
3.2.1　校園環境安全自主調查、鑑定與改善 3-2
3.2.2　校園防災地圖 3-3
3.2.3　政大緊急通報系統 3-9
3.3　應變器材及支援單位 3-10
3.3.1　災害應變器材整備 3-10
3.3.2　支援單位聯絡清冊 3-10
3.4　校園災害防救教育訓練 3-10
3.5　校園災害防救演練 3-11

第 4 篇　應變階段 **4-1**

4.1　校園災害應變流程 4-1
4.2　災害通報 4-7

第 5 篇　復原重建階段 **5-1**

5.1　受災師生心靈輔導 5-1
5.2　學校環境衛生及設施設備維護與修繕 5-5
5.3　學生復課計畫、補課計畫 5-5
5.4　供水與供電等緊急處理 5-6

圖目錄

圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖..... 1-2
圖 2.1. 本校校園周邊道路圖 2-2
圖 2.2 本校校園平面配置圖..... 2-3
圖 2.3 校園潛在災害評估及分析流程圖..... 2-275
圖 2.4 地震災害潛勢圖..... 2-280
圖 2.5 淹水災害潛勢圖..... 2-280
圖 2.6 校園災害防救組織架構..... 2-282
圖 3.1 減災整備工作架構圖 3-1
圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖 3-3
圖 3.3 校園防災地圖 3-8
圖 3.4 行動政大 APP 3-9
圖 4.1 校園災害應變流程圖 4-1
圖 4.2 災害通報流程圖 4-7

表目錄

表 2.1 學校基本資料表 2-1
表 2.2 建築物現況資料表 2-4
表 2.3 廚房現況資料表 2-253
表 2.4 實驗室（含職業類科教室）現況資料表 2-258
表 2.5 災害防救參考資訊 2-277
表 2.6 近 5 年校園災害事件紀錄表 2-281
表 2.7 平時減災整備工作分配表 2-283
表 2.8 緊急應變小組分組表 2-284
表 2.9 宿舍夜間人員緊急召回順序表 2-290
表 2.10 宿舍夜間應變階段人員任務分工表 2-291
表 3.1 災害應變器材檢核表 3-12
表 3.2 支援單位聯絡清冊 3-15
表 4.1 校園災害應變流程說明及原則 4-2
表 4.2 災害通報重點紀錄 4-8
表 5.1 心靈輔導資源表 5-3

第1篇 前言

1.1 依據

一、教育部 108 年 11 月 19 日臺教學(五)字第 1080139018B 號令：《校園安全及災害事件通報作業要點》辦理。

二、教育部 109 年 7 月 22 日《臺教學(五)字第 1090081127B 號令：教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點》辦理。

三、內政部 108 年 9 月 30 日修訂《消防法施行細則》辦理。

四、內政部 108 年 11 月 13 日修訂《消防法》辦理。

1.2 目的

國立政治大學(以下簡稱本校)依據前項法令、要點及規範，擬定「國立政治大學校園災害防救計畫」(以下簡稱本計畫)。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，釐清各階段所須辦理之工作內容（含所需表單）及專責人員(單位)之聯繫方式，藉由整合本校防救災處理相關單位及行政資源，建立校園災害防救體系與管理機制，以防患未然、緊急應變與迅速復原之理念，強化本校防災、救災設施與相關知能。

本計畫預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源與支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，並提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

1.3 架構

本計畫分為「本文」及「附件」2 部分，架構如圖 1.1。

「本文」包含本校基本資料與災害管理各階段之原則性工作內容，透過文字敘述搭配圖表呈現，完整描述本校災害潛勢分析，編組本校災害防救組織，校園環境安全自主調查，繪製防災地圖，加強災害防救教育與演練，進行災害應變器材整備，並建立相關支援聯絡單位以及災後復原重建等，以利現場實際操作。平時有助於教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊及緊急應變作為。

「附件」除了針對地震、海嘯、淹水、坡地、輻射、空氣污染、火災、實驗室等各類災害應變內容進行說明外，另提供應變使用之表單，由總務處填寫，以供彙整本校相關紀錄、掃描檔等重要文件。




圖 1.1　校園災害防救計畫架構圖

第2篇 學校概況

2.1 校園基本資料

為確保本校全體教職員工生能迅速掌握相關資訊，於平時即建立本校基本資料表(表 2.1)，包含本校防災單位及負責人、教職員工與學生人數、宿舍管理人員、本校地理位置、各棟建築物現況...等，以利災時瞭解相關資訊，迅速應變與決策。

表 2.1 學校基本資料表

<table>
<tr><td colspan="2">學校全銜</td><td colspan="6">國立政治大學</td></tr>
<tr><td colspan="2">地址</td><td colspan="6">臺北市文山區指南路二段 64 號</td></tr>
<tr><td colspan="2">人員資料</td><td>姓名</td><td>職稱</td><td>手機</td><td colspan="2">電子信箱</td></tr>
<tr><td colspan="2">校長</td><td>李蔡彥</td><td>校長</td><td>0935xxxxxx</td><td colspan="2">president@nccu.edu.tw</td></tr>
<tr><td colspan="2">分校/分班主任</td><td>別蓮蒂</td><td>中心主任</td><td>0919xxxxxx</td><td colspan="2">lienti@nccu.edu.tw</td></tr>
<tr><td colspan="2">防災業務負責人 1</td><td>楊怡珊</td><td>組長</td><td>0913xxxxxx</td><td colspan="2">127542@nccu.edu.tw</td></tr>
<tr><td colspan="2">防災業務負責人 2</td><td>陳郁蕙</td><td>秘書</td><td>0937xxxxxx</td><td colspan="2">sfyuibe@nccu.edu.tw</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">教職員工人數</td><td>正式編制</td><td>964</td><td rowspan="2">學生人數</td><td>一般學生</td><td>16110</td></tr>
<tr><td>非正式編制</td><td>1456</td><td>身心障礙學生</td><td>98</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">交通車數量</td><td>自有</td><td>10</td><td>志工人數</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>外包廠商</td><td>4</td><td>住宿管理員人數</td><td colspan="2">17</td></tr>
<tr><td colspan="7">本校及公企中心相對位置圖</td></tr>
<tr><td colspan="7"> 
</td></tr>
</table>

2.2 校園周邊環境及土地使用狀況

本校平時建立校園周邊環境、相對位置及土地使用狀況等資訊，以便於掌握本校周邊環境，並了解周邊設施於災害情境下可能危及學校的各種狀況，災時得以依據校園出入口及聯外道路，執行相關應變作為。

本校位於文山區萬興里，緊臨指南山，校地達 107.24 公頃，校地廣大林木蔥翠、環境優美寧靜、綠蔭成行，景美溪(醉夢溪)流穿校園，分隔山上、山下校區，由渡賢橋及濟賢橋連接山上山下校區。學校周邊地區雖有製造業與瓦斯及電力設施，但並無存放具危險物資及設施、設備之工廠、機構及建築物。

本校周邊有木柵動物園、貓空纜車站、貓空風景區、指南宮、樟山寺等景點。主要道路有指南路、萬壽路、秀明路、木柵路、新光路、木新路等聯外道路，可連接國道 3 號、國道 3 甲、信義快速道路，出入臺北市區、新北市新店區、景美區快速、便利。本校校園周邊道路如圖 2.1。



圖 2.1.本校校園周邊道路圖

2.3 校園平面配置

本校校園區分山上校區、山下校區及指南校區，透過繪製校園平面配置圖，平時彙整校

園空間配置資訊，災時得以依據校園出入口及鄰外道路，判讀圖資及相對位置，以利執行相關應變作為。本校校園平面配置圖如圖 2.2。




圖 2.2 本校校園平面配置圖

2.4 校園建築物資料

本校主要建築物共有 59 棟，各建築物基本與現況調查等詳細資料(表 2.2)；廚房共有 2 間(表 2.3)；實驗室共有 6 間(表 2.4)。

表 2.2　建築物現況資料表


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">社資中心（前棟）</td><td>總棟數－編號</td><td colspan="2">60-1</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td colspan="2">總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否　□是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td colspan="2">民國 62 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖
(執照平面圖)</td><td colspan="2">□無　■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td colspan="2">4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無　□有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td colspan="2">1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無　■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無　□有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造　□木構造　□鋼構造（SC）　■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC）　□其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途
（可複選）</td><td colspan="5">□教室　□辦公室　□會議室　□健康中心　□盥洗室（含廁所）
■寢室　□觀察室　□圖書室　□活動中心　□教保準備室
□廚房　□配膳室　□檔案室　□演藝廳　□生態教學園區
□餐廳　□水療室　□游泳池　□練琴室　□專業資源中心
□牙科　□室內活動室　□室內遊戲空間　□室內儲藏空間
□機房　□資源回收區　□室外活動空間　□室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□實驗室　□其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備
（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個）　□救助袋（＿＿個）　□緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座）　□免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座）　□其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>重新規劃中</td><td>一般廁所</td><td>重新規劃中</td><td>樓梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>重新規劃中</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>現況</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無　□有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無　□有</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td>社資中心（前棟）</td><td>總棟數－編號</td><td>60-1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">調查</td><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td>□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距（公分）</td><td colspan="3">□小於 7 公分乘上樓層數
■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上</td></tr>
<tr><td>備註</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>照片</td><td>正面</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>平面配置圖</td><td>地下1樓</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>


建築物名稱	社資中心（前棟）	總棟數－編號	60-1

平面配置圖


1樓




2樓




3樓



建築物名稱	社資中心（前棟）	總棟數－編號	60-1
	4 樓	 	


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">社資中心（後棟）</td><td>總棟數－編號</td><td>60-2</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 72 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖
(執照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途
（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 ■其他：宿舍交誼廳</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備
（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>重新規劃中</td><td>一般廁所</td><td>重新規劃中</td><td>樓梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>重新規劃中</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>現況</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td>社資中心（後棟）</td><td>總棟數－編號</td><td>60-2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">調查</td><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td>□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距（公分）</td><td colspan="3">□小於 7 公分乘上樓層數
■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上</td></tr>
<tr><td>備註</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>照片</td><td>側面</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>平面配置圖</td><td>地下1樓</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>


建築物名稱	社資中心（後棟）	總棟數－編號	60-2

平面配置圖


1樓




2樓



3樓



建築物名稱	社資中心（後棟）	總棟數－編號	60-2
	4 樓	 	


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">井塘樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-3</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 65 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■□緩降機（6 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>77 間</td><td>一般廁所</td><td>8 間</td><td>樓梯總數</td><td>3 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	井塘樓	總棟數－編號	60-3
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	井塘樓	總棟數－編號	60-3

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	井塘樓	總棟數－編號	60-3

平面配置圖

3樓



4樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">學思樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-4</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 65 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖
(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途
（可複選）</td><td colspan="4">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備
（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（2 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>39 間</td><td>一般廁所</td><td>7 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	學思樓	總棟數－編號	60-4
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	學思樓	總棟數－編號	60-4

平面配置圖


1樓



2樓




3樓




建築物名稱	學思樓	總棟數－編號	60-4

平面配置圖


4樓



R樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">逸仙樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-5</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 70 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖
(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>7 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途
（可複選）</td><td colspan="4">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備
（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（3 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>90 間</td><td>一般廁所</td><td>14 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>7 間</td><td>電梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>□無 ■有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	逸仙樓	總棟數－編號	60-5
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	逸仙樓	總棟數－編號	60-5

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	逸仙樓	總棟數－編號	60-5

平面配置圖


3樓



4樓




5樓




建築物名稱	逸仙樓	總棟數－編號	60-5

平面配置圖


6樓



7樓



R樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">中正圖書館</td><td>總棟數－編號</td><td>60-6</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：1F 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 67 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>5 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 ■辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>97 間</td><td>一般廁所</td><td>12 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	中正圖書館	總棟數－編號	60-6
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	中正圖書館	總棟數－編號	60-6

平面配置圖


地下1樓






1樓



2樓



建築物名稱	中正圖書館	總棟數－編號	60-6

	3樓	
	4樓	
	R樓	


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">志希樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-7</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：_____</td><td>建造年代</td><td>民國 45 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="2">■無 □有，放置地點：_____</td><td>地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：_____</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：____年____月____日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：_____
□專科教室，類別：_____
□專業團隊教室，類別：_____
□防災空間/教室，類別：_____
□實驗室 □其他：_____</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（____個） □救助袋（____個） □緩降機（____具）
□避難滑梯（____座） □免電力自走式避難梯（____座）
□無障礙斜坡道（____座） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>69 間</td><td>一般廁所</td><td>4 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>____人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="4">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	志希樓	總棟數－編號	60-7
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	志希樓	總棟數－編號	60-7

平面配置圖

1樓



2樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">果夫樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-8</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：_____</td><td>建造年代</td><td>民國 46 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">■無 □有，放置地點：_____</td><td>地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：_____</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：____年____月____日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：_____
□專科教室，類別：_____
□專業團隊教室，類別：_____
□防災空間/教室，類別：_____
□實驗室 □其他：_____</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（____個） □救助袋（____個） □緩降機（____具）
□避難滑梯（____座） □免電力自走式避難梯（____座）
□無障礙斜坡道（____座） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>53 間</td><td>一般廁所</td><td>4 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>____人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="4">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	果夫樓	總棟數－編號	60-8
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	果夫樓	總棟數－編號	60-8

平面配置圖

1樓



2樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">第八教室</td><td>總棟數－編號</td><td>60-9</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 48 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="2">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>14 間</td><td>一般廁所</td><td>2 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="4">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	第八教室	總棟數－編號	60-9
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	第八教室	總棟數－編號	60-9

平面配置圖

1樓



2樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">風雩樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-10</td></tr>
<tr><td rowspan="13">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 53 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室■辦公室■會議室□健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 ■活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 ■演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>16 間</td><td>一般廁所</td><td>2 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">■走廊外側無柱 □走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="4">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	風雩樓	總棟數－編號	60-10
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	風雩樓	總棟數－編號	60-10

平面配置圖

1樓



2樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">四維堂</td><td>總棟數－編號</td><td>60-11</td></tr>
<tr><td rowspan="13">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 48 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 ■活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 ■演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>23 間</td><td>一般廁所</td><td>2 間</td><td>樓梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">■走廊外側無柱 □走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="4">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	四維堂	總棟數－編號	60-11
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	四維堂	總棟數－編號	60-11

平面配置圖

1樓



2樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">樂活館</td><td>總棟數－編號</td><td>60-12</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 避難室</td><td>建造年代</td><td>民國 68 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>3 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 □盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 ■活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>36 間</td><td>一般廁所</td><td>6 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">■走廊外側無柱 □走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="4">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	樂活館	總棟數－編號	60-12
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	樂活館	總棟數－編號	60-12


平面配置圖

地下1樓



樂活館地下室平面圖


1樓



樂活館一層平面圖


建築物名稱	樂活館	總棟數－編號	60-12

2樓



樂活館二層平面圖


3樓



樂活館三層平面圖

建築物名稱	樂活館	總棟數－編號	60-12

4樓



樂活館四層平面圖


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">樂活小舖</td><td>總棟數－編號</td><td>60-13</td></tr>
<tr><td rowspan="13">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 64 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 ■辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
■餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 ■其他：委外經營空間（洗髮部、洗衣部、影印部、體育部、鐘錶部等）</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>25 間</td><td>一般廁所</td><td>3 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">■走廊外側無柱 □走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	樂活小舖	總棟數－編號	60-13
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註	8	
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	樂活小舖	總棟數－編號	60-13


平面配置圖

B1樓



樂活小舖地下一樓平面圖


1樓



樂活小舖1樓平面圖

建築物名稱	樂活小舖	總棟數－編號	60-13

2樓



樂活小舖2樓平面圖


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">資訊大樓(含電算中心)</td><td>總棟數－編號</td><td>60-14</td></tr>
<tr><td rowspan="15">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 82 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="2">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>6 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（ 5 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>105 間</td><td>一般廁所</td><td>22 間</td><td>樓梯總數</td><td>3 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="4">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	資訊大樓(含電算中心)	總棟數－編號	60-14
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	資訊大樓(含電算中心)	總棟數－編號	60-14

平面配置圖


資訊大樓地下1樓



資訊大樓1樓




資訊大樓2樓




建築物名稱	資訊大樓(含電算中心)	總棟數－編號	60-14

平面配置圖


資訊大樓3樓



資訊大樓4樓




電算中心地下1樓




建築物名稱	資訊大樓(含電算中心)	總棟數－編號	60-14

平面配置圖


電算中心1樓



電算中心2樓




電算中心3樓




建築物名稱	資訊大樓(含電算中心)	總棟數－編號	60-14

平面配置圖


電算中心4樓



電算中心5樓





電算中心6&R樓



<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">健康中心</td><td>總棟數－編號</td><td>60-15</td></tr>
<tr><td rowspan="13">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 68 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 ■辦公室 ■會議室 ■健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（1 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>63 間</td><td>一般廁所</td><td>8 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">■走廊外側無柱 □走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="4">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>


建築物名稱	健康中心	總棟數－編號	60-15
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		

建築物名稱	健康中心	總棟數－編號	60-15
	側面		
平面配置圖	地下1樓		
	1樓		


建築物名稱	健康中心	總棟數－編號	60-15

平面配置圖


2樓




3樓






4樓








建築物名稱	健康中心	總棟數－編號	60-15
	R 樓		

<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">行政大樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-16</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 79 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>8 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">□無 ■有，補強日期：108 年 5 月 13 日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 ■檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（1 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
■無障礙斜坡道（2 座） □其他：＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>182 間</td><td>一般廁所</td><td>28 間</td><td>樓梯總數</td><td>5 座(含中庭)</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>3 間</td><td>電梯總數</td><td>3 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td>行政大樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-16</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>與鄰棟間距
（公分）</td><td colspan="3">□小於 7 公分乘上樓層數
■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上</td></tr>
<tr><td>備註</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">照片</td><td>正面</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>側面</td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>

建築物名稱	行政大樓	總棟數－編號	60-16
平面配置圖	1樓		
	2樓		
	3樓		

建築物名稱	行政大樓	總棟數－編號	60-16
平面配置圖	4樓		
	5樓		
	6樓		

建築物名稱	行政大樓	總棟數－編號	60-16
	7 樓	 七層平面圖　行政大樓	
	8 樓	 八層平面圖　行政大樓	


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">集英樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-17</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：＿＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 67 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>3 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
■廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 ■室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 ■其他：委外經營空間（書局）</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（3 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>37 間</td><td>一般廁所</td><td>3 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>2 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	集英樓	總棟數－編號	60-17
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片 正面			
照片 側面			

建築物名稱	集英樓	總棟數－編號	60-17


平面配置圖

地下1樓





集英樓地下一樓

1樓



建築物名稱	集英樓	總棟數－編號	60-17

平面配置圖	2樓	 集英樓2樓平面圖
	3樓	 集英樓3樓平面圖


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">新聞館</td><td>總棟數－編號</td><td>60-18</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：_____</td><td>建造年代</td><td>民國 50 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">■無 □有，放置地點：_____</td><td>地面樓層數</td><td>3 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：_____</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：____年____月____日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：_____
□專科教室，類別：_____
□專業團隊教室，類別：_____
□防災空間/教室，類別：_____
□實驗室 □其他：_____</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（____個） □救助袋（____個） □緩降機（____具）
□避難滑梯（____座） □免電力自走式避難梯（____座）
□無障礙斜坡道（____座） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>51 間</td><td>一般廁所</td><td>4 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>____人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>□無 ■有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">□無 ■有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">■走廊外側無柱 □走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	新聞館	總棟數－編號	60-18
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片 正面			
照片 側面			


建築物名稱	新聞館	總棟數－編號	60-18

平面配置圖


1樓



2樓



3樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">大智樓</td><td colspan="2">總棟數－編號</td><td>60-19</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td colspan="2">填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td colspan="2">建造年代</td><td>民國 58 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td colspan="2">地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td colspan="2">地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="6">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="6">□無 ■有，補強日期：99 年 11 月 15 日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="6">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="6">■教室 ■辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 ■其他：動物實驗室</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="6">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（6 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>55 間</td><td>一般廁所</td><td>7 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="3">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="3">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	大智樓	總棟數－編號	60-19
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	大智樓	總棟數－編號	60-19

平面配置圖


1樓




2樓



3樓



建築物名稱	大智樓	總棟數－編號	60-19

平面配置圖	4樓	


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">大仁樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 58 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">□無 ■有，補強日期：99 年 11 月 15 日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□實驗室 ■其他：資訊實驗室</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（3 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>57 間</td><td>一般廁所</td><td>7 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>□無 ■有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="3">□無 ■有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="3">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="5">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	大仁樓	總棟數－編號	60-20
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	大仁樓	總棟數－編號	60-20

平面配置圖

1-2樓



3-4樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">大勇樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-21</td></tr>
<tr><td rowspan="15">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 60 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">□無 ■有，補強日期：99 年 11 月 15 日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 ■其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
■無障礙斜坡道（1 座） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>70 間</td><td>一般廁所</td><td>8 間</td><td>樓梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>□無 ■有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	大勇樓	總棟數－編號	60-21
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片 正面			
照片 側面			


建築物名稱	大勇樓	總棟數－編號	60-21

平面配置圖

1-2樓



3-4樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">游泳館</td><td colspan="2">總棟數－編號</td><td>60-22</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td colspan="2">填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿＿</td><td colspan="2">建造年代</td><td>民國 62 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td colspan="2">地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿＿</td><td colspan="2">地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="6">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="6">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="6">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="6">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 ■游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 ■室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="6">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
■無障礙斜坡道（ 1 座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>24 間</td><td>一般廁所</td><td>4 間</td><td>樓梯總數</td><td colspan="2">2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td colspan="2">1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="3">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="3">■走廊外側無柱 □走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	游泳館	總棟數－編號	60-22
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	游泳館	總棟數－編號	60-22

平面配置圖

1樓



2樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">體育館</td><td>總棟數－編號</td><td>60-23</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 69 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>3 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">■教室 ■辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 ■室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
■無障礙斜坡道（ 1 座） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>60 間</td><td>一般廁所</td><td>7 間</td><td>樓梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	體育館	總棟數－編號	60-23
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片 正面			
照片 側面			


建築物名稱	體育館	總棟數－編號	60-23

平面配置圖


地下1樓




1樓



2樓



建築物名稱	體育館	總棟數－編號	60-23
平面配置圖	3樓		


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">研究大樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-24</td></tr>
<tr><td rowspan="10">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 84 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>9 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 □會議室 □健康中心 □盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（16 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>270 間</td><td>一般廁所</td><td>21 間</td><td>樓梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>人</td><td>無障礙廁所</td><td>2 間</td><td>電梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="3">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="3">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	研究大樓	總棟數－編號	60-24
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	研究大樓	總棟數－編號	60-24

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	研究大樓	總棟數－編號	60-24

平面配置圖


3樓



4樓




5樓




建築物名稱	研究大樓	總棟數－編號	60-24

平面配置圖


6樓



7樓




8樓




建築物名稱	研究大樓	總棟數－編號	60-24

平面配置圖

9樓



R樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">商學院</td><td>總棟數－編號</td><td>60-25</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 86 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>12 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（12 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
■無障礙斜坡道（1 座） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>369 間</td><td>一般廁所</td><td>24 間</td><td>樓梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>人</td><td>無障礙廁所</td><td>2 間</td><td>電梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>□無 ■有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	商學院	總棟數－編號	60-25
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	商學院	總棟數－編號	60-25

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	商學院	總棟數－編號	60-25

平面配置圖


3樓



4樓




5樓



建築物名稱	商學院	總棟數－編號	60-25

平面配置圖


6樓



7樓




8樓




建築物名稱	商學院	總棟數－編號	60-25

平面配置圖


9樓




10樓



11樓



建築物名稱	商學院	總棟數－編號	60-25
平面配置圖	12樓		


建築物名稱		綜合院館		總棟數－編號		60-26
基本資料	填表日期	110 年 10 月 1 日		填表人		總務處
	避難場所	□否 ■是，類別：B1B2 防空避難		建造年代		民國 89 年
	建築設計圖(使照平面圖)	□無 ■有，放置地點：財產組		地面樓層數		16 樓
	增建	■無 □有，增建項目：＿＿＿		地下樓層數		**2** 樓
	安全檢查表	□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)				
	補強工程	■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日				
	構造形式	□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） □鋼筋混凝土構造（RC） ■鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿				
	平時用途（可複選）	■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所） □寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室 □廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區 □餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心 □牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間 □機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間 □實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿ □專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿ □專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿ □防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿ □實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿				
	避難設施或設備（可複選）	□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（37 具） □避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座） ■無障礙斜坡道（1 座） □其他：＿＿＿＿＿＿				
	空間總數	768 間	一般廁所	78 間	樓梯總數	5 座
	容納人數	＿＿人	無障礙廁所	5 間	電梯總數	8 座
現況調查	梁柱裂縫或滲水	□無 ■有	沉陷或傾斜	■無 □有		
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	■無 □有	走廊柱位	□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱		

建築物名稱	綜合院館	總棟數－編號	60-26
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	綜合院館	總棟數－編號	60-26


平面配置圖

地下1樓




平面配置圖

地下2樓




1樓




建築物名稱	綜合院館	總棟數－編號	60-26

平面配置圖


2樓




3樓



4樓




5樓




建築物名稱	綜合院館	總棟數－編號	60-26

平面配置圖


6樓




7樓



8樓




9樓



建築物名稱	綜合院館	總棟數－編號	60-26


平面配置圖

10樓




平面配置圖


11樓



12樓




13樓




建築物名稱	綜合院館	總棟數－編號	60-26

平面配置圖


14樓




15樓



16樓



R樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">傳播學院</td><td>總棟數－編號</td><td>60-27</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 78 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 ■演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
■專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（3 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>93 間</td><td>一般廁所</td><td>10 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	傳播學院	總棟數－編號	60-27
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	傳播學院	總棟數－編號	60-27

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	傳播學院	總棟數－編號	60-27

平面配置圖


3樓



4樓



R樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">道藩樓</td><td colspan="2">總棟數－編號</td><td>60-28</td></tr>
<tr><td rowspan="15">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td colspan="2">填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td colspan="2">建造年代</td><td>民國 71 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td colspan="2">地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td colspan="2">地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">□無 ■有，補強日期：98 年 9 月 15 日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>93 間</td><td>一般廁所</td><td>18 間</td><td>樓梯總數</td><td>3 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td></td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>□無 ■有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	道藩樓	總棟數－編號	60-28
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	道藩樓	總棟數－編號	60-28

平面配置圖


地下1樓



1樓之1




1樓之2




建築物名稱	道藩樓	總棟數－編號	60-28

平面配置圖


1樓之3及2樓之1




2樓之2



3樓



建築物名稱	道藩樓	總棟數－編號	60-28
平面配置圖	4樓		


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">百年樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-29</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 72 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
■機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 ■其他：高壓電器室</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>134 間</td><td>一般廁所</td><td>14 間</td><td>樓梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>□無 ■有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	百年樓	總棟數－編號	60-29
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	百年樓	總棟數－編號	60-29

平面配置圖

地下1樓前棟




1樓前棟



平面配置圖


2樓前棟




建築物名稱	百年樓	總棟數－編號	60-29

平面配置圖


2樓後棟



3樓前棟




3樓後棟




建築物名稱	百年樓	總棟數－編號	60-29

4樓前棟



4樓後棟




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">季陶樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-30</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：_____</td><td>建造年代</td><td>民國 76 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：_____</td><td>地面樓層數</td><td>5 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：_____</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：____年____月____日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：_____
□專科教室，類別：_____
□專業團隊教室，類別：_____
□防災空間/教室，類別：_____
□實驗室 □其他：_____</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（____個） □救助袋（____個） □緩降機（____具）
□避難滑梯（____座） □免電力自走式避難梯（____座）
□無障礙斜坡道（____座） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>137 間</td><td>一般廁所</td><td>16 間</td><td>樓梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>____人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	季陶樓	總棟數－編號	60-30
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片 正面			
照片 側面			


建築物名稱	季陶樓	總棟數－編號	60-30

平面配置圖


1樓



2樓




3樓




建築物名稱	季陶樓	總棟數－編號	60-30

平面配置圖


4樓



5樓



R樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">研創總中心</td><td colspan="2">總棟數－編號</td><td>60-31</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td colspan="2">填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td colspan="2">建造年代</td><td>民國 103 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td colspan="2">地面樓層數</td><td>5 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td colspan="2">地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） □鋼筋混凝土構造（RC）
■鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（ 4 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>164 間</td><td>一般廁所</td><td>18 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>3 間</td><td>電梯總數</td><td>3 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>□無 ■有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="3">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="3">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td>研創總中心</td><td>總棟數－編號</td><td>60-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>與鄰棟間距
（公分）</td><td colspan="3">□小於 7 公分乘上樓層數
■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上</td></tr>
<tr><td>備註</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">照片</td><td>正面</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>側面</td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>


建築物名稱	研創總中心	總棟數－編號	60-31

平面配置圖

地下1樓




1樓




建築物名稱	研創總中心	總棟數－編號	60-31

2樓



研創中心二樓平面圖


3樓



研創中心三樓平面圖


建築物名稱	研創總中心	總棟數－編號	60-31

4樓




研創中心四樓平面圖

5樓



研創中心五樓平面圖

建築物名稱	研創總中心	總棟數－編號	60-31
	6樓		


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">國際大樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-32</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：＿＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 82 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>6 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>91 間</td><td>一般廁所</td><td>16 間</td><td>樓梯總數</td><td>3 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>3 間</td><td>電梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>□無 ■有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	國際大樓	總棟數－編號	60-32
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片 正面			
照片 側面			


建築物名稱	國際大樓	總棟數－編號	60-32

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	國際大樓	總棟數－編號	60-32

平面配置圖


3樓



4樓




5樓




建築物名稱	國際大樓	總棟數－編號	60-32

平面配置圖

6樓



R樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">藝文中心</td><td>總棟數－編號</td><td>60-33</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 77 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>8 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">□無 ■有，補強日期：103 年 8 月 15 日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 ■演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 ■練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>208 間</td><td>一般廁所</td><td>24 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>3 間</td><td>電梯總數</td><td>7 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>□無 ■有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">□無 ■有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	藝文中心	總棟數－編號	60-33
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	藝文中心	總棟數－編號	60-33

平面配置圖


1樓



2樓




3樓




建築物名稱	藝文中心	總棟數－編號	60-33

平面配置圖


4樓



5樓




6樓




建築物名稱	藝文中心	總棟數－編號	60-33

平面配置圖


7樓



8樓



R樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">藝文大禮堂</td><td>總棟數－編號</td><td>60-34</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 80 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>8 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 ■演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>36 間</td><td>一般廁所</td><td>11 間</td><td>樓梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	藝文大禮堂	總棟數－編號	60-34
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	藝文大禮堂	總棟數－編號	60-34

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	藝文大禮堂	總棟數－編號	60-34

平面配置圖


3樓




4樓



5樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">商學院博士班研究室</td><td>總棟數－編號</td><td>60-35</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 74 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">■無 □有，放置地點：_____</td><td>地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：_____</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：____年____月____日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 ■辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：_____
□專科教室，類別：_____
□專業團隊教室，類別：_____
□防災空間/教室，類別：_____
□實驗室 □其他：_____</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（____個） □救助袋（____個） □緩降機（____具）
□避難滑梯（____座） □免電力自走式避難梯（____座）
□無障礙斜坡道（____座） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>16 間</td><td>一般廁所</td><td>2 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>____人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	商學院博士班研究室	總棟數－編號	60-35
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	商學院博士班研究室	總棟數－編號	60-35

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓



<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">社資罕用書庫B區（原東亞所餐廳）</td><td>總棟數－編號</td><td>60-36</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 59 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="2">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">■無 □有，檢核日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 □盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 ■室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>6 間</td><td>一般廁所</td><td>2 間</td><td>樓梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	社資罕用書庫B區（原東亞所餐廳）	總棟數－編號	60-36
	與鄰棟間距（公分）	□小於7公分乘上樓層數 ■大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	社資罕用書庫Ｂ區（原東亞所餐廳）	總棟數－編號	60-36
平面配置圖	1樓		



社資罕用書庫Ｂ區1Ｆ（原東亞所餐廳）


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">國研圖書暨會議大樓</td><td>總棟數－編號</td><td colspan="2">60-37</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td colspan="2">總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td colspan="2">民國 75 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="2">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td colspan="2">5 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td colspan="2">1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 ■室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>57 間</td><td>一般廁所</td><td>8 間</td><td>樓梯總數</td><td>3 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="3">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="3">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="5">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	國研圖書暨會議大樓	總棟數－編號	60-37
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	國研圖書暨會議大樓	總棟數－編號	60-37


平面配置圖

地下1樓



圖書暨會議大樓地下一樓平面圖

1樓



圖書暨會議大樓全樓平面圖

2樓




圖書暨會議大樓貳樓平面圖

建築物名稱	國研圖書暨會議大樓	總棟數－編號	60-37


平面配置圖

3樓




圖書暨會議大樓叁樓平面圖

4樓



圖書暨會議大樓肆樓平面圖

5樓



圖書暨會議大樓伍樓平面圖


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">莊敬一舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-38</td></tr>
<tr><td rowspan="12">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 67 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（4 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>174 間</td><td>一般廁所</td><td>12 間</td><td>樓梯總數</td><td>5 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	莊敬一舍	總棟數－編號	60-38
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	莊敬一舍	總棟數－編號	60-38

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	莊敬一舍	總棟數－編號	60-38

平面配置圖


3樓




4樓



R樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">莊敬二舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-39</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 60 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（3 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>59 間</td><td>一般廁所</td><td>4 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	莊敬二舍	總棟數－編號	60-39
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	莊敬二舍	總棟數－編號	60-39

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	莊敬二舍	總棟數－編號	60-39

平面配置圖


3樓



4樓



R樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">莊敬三舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-40</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 58 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（6 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>60 間</td><td>一般廁所</td><td>4 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	莊敬三舍	總棟數－編號	60-40
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	莊敬三舍	總棟數－編號	60-40

平面配置圖


地下1樓





1樓



2樓



建築物名稱	莊敬三舍	總棟數－編號	60-40
平面配置圖	3樓		
	4樓		


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">莊敬九舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-41</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 83 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>8 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（24 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>523 間</td><td>一般廁所</td><td>35 間</td><td>樓梯總數</td><td>6 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>3 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	莊敬九舍	總棟數－編號	60-41
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	莊敬九舍	總棟數－編號	60-41

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	莊敬九舍	總棟數－編號	60-41

平面配置圖


3樓



4樓




5樓




建築物名稱	莊敬九舍	總棟數－編號	60-41

平面配置圖


6樓



7樓



8樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">自強一、二、三舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-42</td></tr>
<tr><td rowspan="13">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 74 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 ■室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（15 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>367 間</td><td>一般廁所</td><td>0 間</td><td>樓梯總數</td><td>5 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="4">□小於 7 公分乘上樓層</td></tr>
</table>

建築物名稱	自強一、二、三舍	總棟數－編號	60-42
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	自強一、二、三舍	總棟數－編號	60-42

平面配置圖


1樓



2樓




3樓



建築物名稱	自強一、二、三舍	總棟數－編號	60-42

平面配置圖

4樓



<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">自強五、六舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-43</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 71 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 ■室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（12 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>203 間</td><td>一般廁所</td><td>9 間</td><td>樓梯總數</td><td>5 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	自強五、六舍	總棟數－編號	60-43
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面	  	

建築物名稱	自強五、六舍	總棟數－編號	60-43


側面






平面配置圖

地下1樓




建築物名稱	自強五、六舍	總棟數－編號	60-43


1樓





2樓



3樓



建築物名稱	自強五、六舍	總棟數－編號	60-43
	4樓		
	5樓		


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">自強七、八舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-44</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 73 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 ■室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（8 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>135 間</td><td>一般廁所</td><td>7 間</td><td>樓梯總數</td><td>3 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td>自強七、八舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-44</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>與鄰棟間距
（公分）</td><td colspan="3">□小於 7 公分乘上樓層數
■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上</td></tr>
<tr><td>備註</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">照片</td><td>正面</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>側面</td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>


建築物名稱	自強七、八舍	總棟數－編號	60-44

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	自強七、八舍	總棟數－編號	60-44

平面配置圖

3樓



R樓



<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">自強九舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-45</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：1F 部分防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 85 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>5 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
■餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 ■室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（17 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>422 間</td><td>一般廁所</td><td>20 間</td><td>樓梯總數</td><td>10 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td>現況</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
</table>

建築物名稱	自強九舍	總棟數－編號	60-45

調查				
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	■無 □有	走廊柱位	□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
	備註			

照片

正面




側面




建築物名稱	自強九舍	總棟數－編號	60-45

平面配置圖


地下1樓



1樓




2樓




建築物名稱	自強九舍	總棟數－編號	60-45

平面配置圖

3樓



4樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">自強十舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-46</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 100 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>7 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
■廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 ■室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（ 22 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>800 間</td><td>一般廁所</td><td>6 間</td><td>樓梯總數</td><td>9 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>4 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	自強十舍	總棟數－編號	60-46
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	自強十舍	總棟數－編號	60-46


平面配置圖

地下1樓




自強十舍B1平面圖

1樓



自強十舍一樓平面圖

2樓




建築物名稱	自強十舍	總棟數－編號	60-46

平面配置圖


3樓






4樓



5樓




建築物名稱	自強十舍	總棟數－編號	60-46
平面配置圖	6樓		
	7樓		
	頂樓		

<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">國際學人暨學生會館</td><td>總棟數－編號</td><td>60-47</td></tr>
<tr><td rowspan="13">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 99 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>7 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 ■辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：委外經營空間（餐廳）</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（5 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>182 間</td><td>一般廁所</td><td>4 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>1 間</td><td>電梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="3">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="3">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>


建築物名稱	國際學人暨學生會館	總棟數－編號	60-47
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	國際學人暨學生會館	總棟數－編號	60-47


1樓



2樓




3樓




建築物名稱	國際學人暨學生會館	總棟數－編號	60-47

平面配置圖


4樓




5樓



6樓



建築物名稱	國際學人暨學生會館	總棟數－編號	60-47
平面配置圖	7樓		




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">國研畜養樓</td><td>總棟數－編號</td><td>60-48</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 58 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">□無 ■有，補強日期：98 年 2 月 15 日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（3 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>73 間</td><td>一般廁所</td><td>8 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	國研畜養樓	總棟數－編號	60-48
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	國研畜養樓	總棟數－編號	60-48


平面配置圖

1樓




畜養樓壹樓平面圖

2樓



畜養樓貳樓平面圖


3樓



畜養樓參樓平面圖

建築物名稱	國研畜養樓	總棟數－編號	60-48

平面配置圖	4樓	



畜養樓肆樓平面圖


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">國研慎固樓</td><td>總棟數－編號</td><td colspan="2">60-49</td></tr>
<tr><td rowspan="15">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td colspan="2">總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td colspan="2">民國 59 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="2">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td>地面樓層數</td><td colspan="2">4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td colspan="2">無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>35 間</td><td>一般廁所</td><td>8 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="3">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="3">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="5">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	國研慎固樓	總棟數－編號	60-49
	（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	國研慎固樓	總棟數－編號	60-49


平面配置圖

1樓




慎固樓壹樓平面圖

2樓



慎固樓貳樓平面圖


3樓



慎固樓參樓平面圖

建築物名稱	國研慎固樓	總棟數－編號	60-49

平面配置圖	4樓



慎固樓肆樓平面圖


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">新苑</td><td>總棟數－編號</td><td>60-50</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 73 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（4 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>55 間</td><td>一般廁所</td><td>0 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	新苑	總棟數－編號	60-50
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	新苑	總棟數－編號	60-50


平面配置圖

1樓





新苑 一樓

2樓



新苑 二樓

建築物名稱	新苑	總棟數－編號	60-50
平面配置圖	3樓	 新苑 三樓	
	4樓	 新苑 四樓	


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">南苑</td><td>總棟數－編號</td><td>60-51</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B2 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 104 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>9 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>81 間</td><td>一般廁所</td><td>0 間</td><td>樓梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	南苑	總棟數－編號	60-51
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	南苑	總棟數－編號	60-51

平面配置圖


地下2樓



地下1樓




1樓




建築物名稱	南苑	總棟數－編號	60-51

平面配置圖


2樓




3樓



4至8樓



建築物名稱	南苑	總棟數－編號	60-51

	9 樓	


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">玫苑</td><td>總棟數－編號</td><td>60-52</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 78 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>4 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>47 間</td><td>一般廁所</td><td>0 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="3">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
<tr><td>與鄰棟間距</td><td colspan="4">□小於 7 公分乘上樓層數</td></tr>
</table>

建築物名稱	玫苑	總棟數－編號	60-52
（公分）	■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
備註			
照片 正面			
照片 側面			

建築物名稱	玫苑	總棟數－編號	60-52


平面配置圖

1樓




玫苑平面圖壹樓

2樓




玫苑平面圖貳樓

3樓



玫苑平面圖參樓

建築物名稱	玫苑	總棟數－編號	60-52
平面配置圖	4樓	


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">學苑</td><td>總棟數－編號</td><td>60-53</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 80 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>5 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>12 間</td><td>一般廁所</td><td>0 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	學苑	總棟數－編號	60-53
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	學苑	總棟數－編號	60-53

平面配置圖


1樓





2樓



3樓



建築物名稱	學苑	總棟數－編號	60-53

平面配置圖		
	4樓	 學苑4F
	5樓	 學苑

<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">第二學人宿舍</td><td>總棟數－編號</td><td>60-54</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">□否 ■是，類別：B1 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 99 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>7 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：_____</td><td>地下樓層數</td><td>1 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：____年____月____日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
■寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：_____
□專科教室，類別：_____
□專業團隊教室，類別：_____
□防災空間/教室，類別：_____
□實驗室 □其他：_____</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（____個） □救助袋（____個） □緩降機（____具）
□避難滑梯（____座） □免電力自走式避難梯（____座）
□無障礙斜坡道（____座） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>19 間</td><td>一般廁所</td><td>0 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>____人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="3">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="3">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	第二學人宿舍	總棟數－編號	60-54
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	第二學人宿舍	總棟數－編號	60-54

平面配置圖


地下1樓



1樓



2樓



建築物名稱	第二學人宿舍	總棟數－編號	60-54

平面配置圖

3樓



4樓




5樓




建築物名稱	第二學人宿舍	總棟數－編號	60-54

平面配置圖

6樓



7樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">道南新村 25-26 號</td><td colspan="2">總棟數－編號</td><td>60-55</td></tr>
<tr><td rowspan="13">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td colspan="2">填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：＿＿＿</td><td colspan="2">建造年代</td><td>民國 53 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="2">■無 □有，放置地點：＿＿＿</td><td colspan="2">地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td colspan="2">地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">■無 □有，檢核日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 □盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 ■其他：職務宿舍</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>18 間</td><td>一般廁所</td><td>2 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	道南新村 25-26 號	總棟數－編號	60-55
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	道南新村 25-26 號	總棟數－編號	60-55


平面配置圖

1樓




地面層平面圖

2樓



地上二層平面圖


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="2">道南新村 27-28 號</td><td>總棟數－編號</td><td>60-56</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="2">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="2">■否 □是，類別：_____</td><td>建造年代</td><td>民國 53 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖
(使照平面圖)</td><td colspan="2">■無 □有，放置地點：_____</td><td>地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="2">■無 □有，增建項目：_____</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="4">■無 □有，檢核日期：____年____月____日</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="4">■無 □有，補強日期：____年____月____日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="4">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>平時用途
（可複選）</td><td colspan="4">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 □盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：_____
□專科教室，類別：_____
□專業團隊教室，類別：_____
□防災空間/教室，類別：_____
□實驗室 ■其他：職務宿舍</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備
（可複選）</td><td colspan="4">□救援平臺（____個） □救助袋（____個） □緩降機（____具）
□避難滑梯（____座） □免電力自走式避難梯（____座）
□無障礙斜坡道（____座） □其他：_____</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>18 間</td><td>一般廁所</td><td>2 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>____人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	道南新村 27-28 號	總棟數－編號	60-56
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	道南新村 27-28 號	總棟數－編號	60-56

平面配置圖

1樓



2樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">道南新村 29 號</td><td>總棟數－編號</td><td>60-57</td></tr>
<tr><td rowspan="12">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：</td><td>建造年代</td><td>民國 53 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">■無 □有，放置地點：</td><td>地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">■無 □有，檢核日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 □盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 □圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 ■其他：職務宿舍</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>9 間</td><td>一般廁所</td><td>2 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>0 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	道南新村 29 號	總棟數－編號	60-57
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	道南新村 29 號	總棟數－編號	60-57

平面配置圖

1 樓



2 樓




<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">達賢圖書館</td><td>總棟數－編號</td><td>60-58</td></tr>
<tr><td rowspan="11">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">□否 ■是，類別：B2 防空避難</td><td>建造年代</td><td>民國 108 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖(使照平面圖)</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>8 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（ 9 具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>202 間</td><td>一般廁所</td><td>15 間</td><td>樓梯總數</td><td>3 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>6 間</td><td>電梯總數</td><td>2 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	達賢圖書館	總棟數－編號	60-58
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		


建築物名稱	達賢圖書館	總棟數－編號	60-58



平面配置圖

地下1樓







1樓



建築物名稱	達賢圖書館	總棟數－編號	60-58
平面配置圖	2樓		
	3樓		

建築物名稱	達賢圖書館	總棟數－編號	60-58

	4樓	
	5至6樓	

建築物名稱	達賢圖書館	總棟數－編號	60-58
	7 樓		
	8 樓		


<table>
<tr><td colspan="2">建築物名稱</td><td colspan="3">湖濱小屋</td><td>總棟數－編號</td><td>60-59</td></tr>
<tr><td rowspan="12">基本資料</td><td>填表日期</td><td colspan="3">110 年 10 月 1 日</td><td>填表人</td><td>總務處</td></tr>
<tr><td>避難場所</td><td colspan="3">■否 □是，類別：＿＿＿＿</td><td>建造年代</td><td>民國 108 年</td></tr>
<tr><td>建築設計圖</td><td colspan="3">□無 ■有，放置地點：財產組</td><td>地面樓層數</td><td>2 樓</td></tr>
<tr><td>增建</td><td colspan="3">■無 □有，增建項目：＿＿＿</td><td>地下樓層數</td><td>無</td></tr>
<tr><td>安全檢查表</td><td colspan="5">□無 ■有，檢核日期：消防設備檢查 110 年 3 月 31 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 109 年 1 月 31 日(每 2 年 1 次)</td></tr>
<tr><td>補強工程</td><td colspan="5">■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日</td></tr>
<tr><td>構造形式</td><td colspan="5">□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC）
□鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>平時用途（可複選）</td><td colspan="5">□教室 □辦公室 □會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所）
□寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室
□廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區
□餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心
□牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間
□機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間
□實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿
□實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>避難設施或設備（可複選）</td><td colspan="5">□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） □緩降機（＿＿具）
□避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座）
□無障礙斜坡道（＿＿座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>空間總數</td><td>18 間</td><td>一般廁所</td><td>4 間</td><td>樓梯總數</td><td>1 座</td></tr>
<tr><td>容納人數</td><td>＿＿人</td><td>無障礙廁所</td><td>2 間</td><td>電梯總數</td><td>0 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現況調查</td><td>梁柱裂縫或滲水</td><td>■無 □有</td><td>沉陷或傾斜</td><td colspan="2">■無 □有</td></tr>
<tr><td>梁柱鋼筋裸露鏽蝕</td><td>■無 □有</td><td>走廊柱位</td><td colspan="2">□走廊外側無柱 ■走廊外側有柱</td></tr>
</table>

建築物名稱	湖濱小屋	總棟數－編號	60-59
	與鄰棟間距（公分）	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上	
	備註		
照片	正面		
	側面		

建築物名稱	湖濱小屋	總棟數－編號	60-59

平面配置圖

1樓



2樓







表 2.3　廚房現況資料表

廚房位置	■ 集英樓（位於 1 樓）　□獨立大樓（地面__樓，地下__樓）		
填表日期	110 年 10 月 1 日	**填表人**	
面積（平方公尺）	97 ㎡	**建造年代**	民國 110 年
管理人	周永晃	**手機**	0966502936
代理人	高晟維	**手機**	0934019541
電力負荷	220V 400 A，110V 100 A，其他：_____（填列用電量高者）		
通風設備	■自然通風　■窗及排風機　□密閉室冷氣　□吊扇　□其他：_____		
採光照明	■窗自然光　□日光燈　■LED 燈　□省電燈管　□T5 燈管 □其他：_____		
消防系統	■滅火器：TEE-015A、8 _____（型式、數量） ■火警自動警報系統　□手動警報系統　□其他：_____		
是否有獨立電源總開關？	□否　■是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	□否　■是		
是否有設緊急照明燈？	□否　■是		
照片			

廚　房　位　置	■ 集英樓（位於 1 樓）　□獨立大樓（地面__樓，地下__樓）





廚　房　位　置	■ 集英樓（位於 1 樓）　□獨立大樓（地面__樓，地下__樓）
平面圖	  廚房平面圖

廚房位置	■自強十舍 B 棟 B1 樓　□獨立大樓（地面__樓，地下__樓）		
填表日期	110 年 10 月 30 日	**填表人**	葉家瑜
面積（平方公尺）	194.29	**建造年代**	民國 100 年
管理人	葉家瑜	**手機**	0928621221
代理人	陳立威	**手機**	0910058683
電力負荷	220V__140__A，110V__30__A，其他：_____（填列用電量高者）		
通風設備	□自然通風　■窗及排風機　□密閉室冷氣　□吊扇　□其他：_____		
採光照明	□窗自然光　□日光燈　□LED 燈　□省電燈管　■T5 燈管 □其他：_____		
消防系統	■滅火器：ABC10 型乾粉滅火器、5 具（型式、數量） ■火警自動警報系統　□手動警報系統　□其他：_____		
是否有獨立電源總開關？	□否　■是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	□否　■是		
是否有設緊急照明燈？	□否　■是		
照片			



廚　房　位　置	■自強十舍 B 棟 B1 樓　□獨立大樓（地面__樓，地下__樓）
平面圖	 自強十舍B1平面圖

表 2.4　實驗室（含職業類科教室）現況資料表


名　　稱	神經新生實驗室	總間數－編號	6－1
大樓名稱	大智樓	樓　　層	1樓
填表日期	110 年 12 月 1 日	填 表 人	賴桂珍
用　　途	實驗進行	面積（平方公尺）	
管 理 人	賴桂珍	手　　機	62976
代 理 人		手　　機	
電力負荷	220V＿＿A，110V＿＿A，其他：＿＿＿＿（填列用電量高者）		
通風設備	□自然通風 ■窗及排風機 ■密閉室冷氣 □吊扇 □其他：＿＿		
採光照明	□窗自然光 □日光燈 □LED 燈 □省電燈管 ■T5 燈管 □其他：＿＿		
消防系統	■滅火器：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（型式、數量） ■火警自動警報系統 □手動警報系統 □其他：＿＿＿＿＿＿		
防　　護　　具	■急救箱 □沖身洗眼器 ■個人防護具：＿＿＿＿＿＿		

是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	□否 ■是，放置地點：實驗室牆上
是否產生廢液或有害廢棄物？	□否 ■是
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	□否 ■是
是否具尖銳器具？	□否 ■是
是否有獨立電源總開關？	□否 ■是
出入口是否設緊急出口標示燈？	■否 □是
是否有設緊急照明燈？	□否 ■是

名　　稱	神經新生實驗室	總間數－編號	6－1
大樓名稱	大智樓	樓　　層	1樓
照　片			
平面圖			


名　　稱	神經可塑性實驗室	總間數－編號	6－2
大樓名稱	大智樓	樓　　層	1樓
填表日期	110年12月1日	填 表 人	趙知章
用　　途	生物性實驗	面積（平方公尺）	
管 理 人	趙知章	手　　機	0937-933-723
代 理 人		手　　機	
電力負荷	220V＿＿A，110V＿＿A，其他：＿＿＿＿（填列用電量高者）		
通風設備	□自然通風 ■窗及排風機 ■密閉室冷氣 □吊扇 ■其他：風扇		
採光照明	■窗自然光 □日光燈 □LED 燈 □省電燈管 ■T5 燈管 □其他：＿＿		
消防系統	■滅火器：手持式，一只＿＿＿＿＿＿（型式、數量） ■火警自動警報系統 □手動警報系統 □其他：＿＿		
防　　護　　具	■急救箱 □沖身洗眼器 ■個人防護具：護目鏡，口罩，手套，實驗衣		

是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	□否 ■是，放置地點：實驗室牆上＿＿＿＿
是否產生廢液或有害廢棄物？	□否 ■是（待環安組協助安排清運）
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	□否 ■是
是否具尖銳器具？	□否 ■是
是否有獨立電源總開關？	□否 ■是
出入口是否設緊急出口標示燈？	■否 □是
是否有設緊急照明燈？	□否 ■是

名　　稱	神經可塑性實驗室	總間數－編號	6－2
大樓名稱	大智樓	樓　　層	1樓
照　片			
平面圖			


名　　稱	神經發育暨行為實驗室	總間數－編號	6－3
大樓名稱	大智樓	樓　　層	1 樓
填表日期	110 年 12 月 1 日	填　表　人	廖文霖
用　　途	科學研究	面積（平方公尺）	37.5
管　理　人	廖文霖	手　　機	63995
代　理　人		手　　機	
電力負荷	220V_____A，110V_____A，其他：_____（填列用電量高者）		
通風設備	□自然通風 □窗及排風機 ■密閉室冷氣 □吊扇 □其他：_		
採光照明	□窗自然光 □日光燈 □LED 燈 □省電燈管 ■T5 燈管 □其他：____		
消防系統	■滅火器：2（Type 10, NAF-P）（型式、數量） ■火警自動警報系統 □手動警報系統 □其他：____		
防　　護　　具	■急救箱 □沖身洗眼器 ■個人防護具：防煙防火專用頭套		

是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	□否 ■是，放置地點：19105 實驗室內__
是否產生廢液或有害廢棄物？	□否 ■是
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	□否 ■是
是否具尖銳器具？	□否 ■是
是否有獨立電源總開關？	□否 ■是
出入口是否設緊急出口標示燈？	□否 ■是
是否有設緊急照明燈？	□否 ■是

名　　稱	神經發育暨行為實驗室	總間數－編號	6－3
大樓名稱	大智樓	樓　　層	1樓
照　片			
平面圖			


名　　稱	神經可塑性實驗室	總間數－編號	6-4
大樓名稱	大智樓	樓　　層	2樓
填表日期	2021 年 12 月 7 日	填 表 人	陳紹寬
用　　途	生物性實驗	面積（平方公尺）	
管 理 人	陳紹寬	手　　機	63383
代 理 人		手　　機	
電力負荷	220V＿＿A，110V＿＿A，其他：＿＿＿＿（填列用電量高者）		
通風設備	■自然通風 ■窗及排風機 ■密閉室冷氣 □吊扇 □其他：＿＿		
採光照明	■窗自然光 ■日光燈 □LED 燈 □省電燈管 ■T5 燈管 □其他：＿＿		
消防系統	■滅火器：NFA 環保氣體滅火器 10 型*4 具（型式、數量） ■火警自動警報系統 □手動警報系統 ■其他：緊急照明燈*2、出口標示燈*2		
防　　護　　具	■急救箱 ■沖身洗眼器 ■個人防護具：護目鏡、實驗衣		

是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	□否 ■是，放置地點：190102；無毒害物
是否產生廢液或有害廢棄物？	□否 ■是
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	□否 ■是
是否具尖銳器具？	□否 ■是
是否有獨立電源總開關？	□否 ■是
出入口是否設緊急出口標示燈？	□否 ■是
是否有設緊急照明燈？	□否 ■是

名　　稱	神經可塑性實驗室	總間數－編號	6-4
大樓名稱	大智樓	樓　　層	2 樓
照　片			
平面圖			


名稱	神科所神經藥理實驗室	總間數－編號	6-5
大樓名稱	大智樓	樓層	1樓
填表日期	2021 年 12 月 7 日	填表人	詹銘煥
用途	生物性實驗	面積（平方公尺）	
管理人	詹銘煥	手機	62972
代理人		手機	
電力負荷	220V＿＿＿A，110V＿＿＿A，其他：＿＿＿＿（填列用電量高者）		
通風設備	■自然通風 ■窗及排風機 ■密閉室冷氣 □吊扇 □其他：＿＿＿		
採光照明	■窗自然光 ■日光燈 □LED 燈 □省電燈管 ■T5 燈管 □其他：＿＿＿		
消防系統	■滅火器：NFA 環保氣體滅火器 10 型*2 具（型式、數量） ■火警自動警報系統 □手動警報系統 ■其他：緊急照明燈*2、出口標示燈*1		
防護具	■急救箱 □沖身洗眼器 ■個人防護具：護目鏡、實驗衣		

是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	□否 ■是，放置地點：190102；無毒害物
是否產生廢液或有害廢棄物？	■否 □是
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	■否 □是
是否具尖銳器具？	□否 ■是
是否有獨立電源總開關？	□否 ■是
出入口是否設緊急出口標示燈？	□否 ■是
是否有設緊急照明燈？	□否 ■是

名　　稱	神科所神經藥理實驗室	總間數－編號	6-5
大樓名稱	大智樓	樓　　層	1樓
照　片			
平面圖			

名　　稱	心理系生理心理學實驗室	總間數－編號	6-6
大樓名稱	大智樓	樓　　層	4樓
填表日期	2021 年 12 月 7 日	填 表 人	陳碩甫
用　　途	生物性實驗	面積（平方公尺）	
管 理 人	廖瑞銘	手　　機	63941
代 理 人		手　　機	
電力負荷	220V＿＿＿A，110V＿＿＿A，其他：＿＿＿＿（填列用電量高者）		
通風設備	■自然通風 ■窗及排風機 ■密閉室冷氣 □吊扇 □其他：＿＿＿		
採光照明	■窗自然光 ■日光燈 □LED 燈 □省電燈管 ■T5 燈管 □其他：＿＿＿		
消防系統	■滅火器：NFA 環保氣體滅火器 10 型*5 具　（型式、數量） ■火警自動警報系統 □手動警報系統 ■其他：緊急照明燈*4、出口標示燈*2		
防　　護　　具	■急救箱 □沖身洗眼器 ■個人防護具：護目鏡、實驗衣		

是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	□否 ■是，放置地點：190401；無毒害物，因有公告於毒性化學物質故建立
是否產生廢液或有害廢棄物？	■否 □是
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	■否 □是
是否具尖銳器具？	□否 ■是
是否有獨立電源總開關？	□否 ■是
出入口是否設緊急出口標示燈？	□否 ■是
是否有設緊急照明燈？	□否 ■是

名　　稱	心理系生理心理學實驗室	總間數－編號	6-6
大樓名稱	大智樓	樓　　層	4 樓
照　片			
平面圖			

註：1. 得視需求選填，若無實驗室（含職業類科教室），則刪除此表格。
　　2. 職業類科教室得視需求更改表格內容。

建築物名稱	法學院	總棟數－編號	60-60
填表日期	114 年 11 月 12 日	填表人	
避難場所	□否 ■是，類別：防空避難室兼停車空間	建造年代	114 年
建築設計圖（執照平面圖）	□無 ■有，放置地點：財產組	地面樓層數	8
增建	■無 □有，增建項目：＿＿＿＿	地下樓層數	2
安全檢查表	■無 □有，檢核日期：消防設備檢查 年 月 日(每年 1 次)、建築物公共安全檢查 年 月 日(每 2 年 1 次)		
補強工程	■無 □有，補強日期：＿＿年＿＿月＿＿日		
構造形式	□磚構造 □木構造 □鋼構造（SC） ■鋼筋混凝土構造（RC） □鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿		
平時用途（可複選）	■教室 ■辦公室 ■會議室 □健康中心 ■盥洗室（含廁所） □寢室 □觀察室 ■圖書室 □活動中心 □教保準備室 □廚房 □配膳室 □檔案室 □演藝廳 □生態教學園區 □餐廳 □水療室 □游泳池 □練琴室 □專業資源中心 □牙科 □室內活動室 □室內遊戲空間 □室內儲藏空間 □機房 □資源回收區 □室外活動空間 □室外儲藏空間 □實習工場，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿ □專科教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿ □專業團隊教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿ □防災空間/教室，類別：＿＿＿＿＿＿＿＿ □實驗室 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿		
避難設施或設備（可複選）	□救援平臺（＿＿個） □救助袋（＿＿個） ■緩降機（7 具） □避難滑梯（＿＿座） □免電力自走式避難梯（＿＿座） ■無障礙斜坡道（ 2 座） □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿		


空間總數	約 100 間	一般廁所	6 一般 1 性平	樓梯總數	2 座
容納人數	300 人	無障礙廁所	7	電梯總數	3 座
梁柱裂縫或滲水	■ 無 □ 有	沉陷或傾斜	■無 □有		
梁柱鋼筋裸露鏽蝕	■無 □有	走廊柱位	■走廊外側無柱 □走廊外側有柱		
與鄰棟間距(公分)	□小於 7 公分乘上樓層數 ■大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上				

建築物名稱	法學院	總棟數－編號	60-60
備　　註			

正面



地下1樓




地下一層平面圖


法學院

建築物名稱	法學院	總棟數－編號	60-60


地下2樓



1樓




2樓




建築物名稱	法學院	總棟數－編號	60-60

3樓




三層平面圖　　法學院

4樓



四層平面圖　　法學院


5樓



五層平面圖　　法學院


建築物名稱	法學院	總棟數－編號	60-60

6樓



六層平面圖　　法學院

7樓



七層平面圖　　法學院

8樓



八層平面圖　　法學院

2.5 校園潛在災害評估及分析

本校總務處藉由校園潛在災害評估及分析流程(圖 2.3)，透過歷年災害事件調查與統計、校園環境安全檢查、防汛安全檢查、周邊坡地災害安全檢查，辨識本校及鄰近地區可能發生的各種潛在災害類別，必要時邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等進行實地勘查，協助評估和檢核本校災害潛勢。




圖 2.3 校園潛在災害評估及分析流程圖

本校透過查詢各單位災害防救參考資訊(表 2.5)，套疊本校位址與各類災害潛勢圖資(圖 2.4)，運用「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→GIS 圖臺」，確實得出本校位於地震、坡地、人為類災害中潛勢範圍及淹水低潛勢範圍內，各類別含地震、淹水、坡地、人為、輻射、海嘯等評估結果如下表。

災害類別	判定年度	潛勢結果	詳細說明
地震	114	低	無校舍耐震資料；各類活動斷層兩側超過 200 公尺範圍；土壤液化高潛勢；校園位於活動斷層地質敏感區範圍外；過去 2 年內校園未曾發生地震災害事件。
淹水	114	中	累積雨量達 500 毫米/24 小時，學校可能發生淹水深度達 0.3 公尺以上且未達 0.5 公尺；過去 5 年內校園不曾發生淹水事件。
坡地	114	高	校園位於土石流潛勢溪流外；校園位於土石流潛勢溪流影響範圍外；校園位於順向坡範圍內；校園位於山崩與地滑地質敏感區內；校園位於大規模崩塌潛勢區外;校園位於大規模崩塌潛勢區影響範圍外;

			過去校園未曾發生坡地災害事件；校園位於山坡地範圍內。
人為	114	無	校園周邊100公尺範圍以下有加油站;校園周邊500公尺範圍以下有製造業與瓦斯;校園周邊80公尺範圍以下有電力設施；校園周邊200公尺範圍以下有無人看守水域。
幅射	114	無	本校位於核電廠圓周16公里防護準備區範圍外
海嘯	114	無	本校位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外

本校近5年不曾發生校園災害事件(表2.6)，但遇有災害事件發生時，即可透過檢討災害事件原因，並進行校園環境安全檢查，必要時邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等實地勘查，以預先防範，減少人員傷亡和財物損失；亦可作為平時教職員工生災害防救教育訓練重點、防災演練驗證項目，俾於災時特別留意可能會發生的狀況。

表 2.5　災害防救參考資訊

單位	名稱	網址	說明
教育部	教育部防災教育資訊網	https://disaster.moe.edu.tw/	提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「氣候變遷」、「電子報」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。
內政部 消防署	1991 報平安留言平臺	https://www.1991.tw/	透過預先約定電話，以「網路留言板」或「電話語音」等方式進行查詢和發布留言，提供災時報平安管道。
行政院 原子能委員會	行政院原子能委員會	https://www.aec.gov.tw/	提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」、「緊急應變」及「防疫資訊專區」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。
行政院 環境保護署	空氣品質監測網	https://airtw.epa.gov.tw/	提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。
	毒物及化學物質局	https://www.tcsb.gov.tw/	提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。
行政院 農業委員會 水土保持局	土石流防災資訊網	http://246.swcb.gov.tw	提供「防災監測」、「土石流資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握土石流警戒資訊。
經濟部水利署	經濟部水利署防災資訊	http://fhy.wra.gov.tw/	提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、

單位	名稱	網址	說明
	服務網		「防汛整備」、「全民防災」及「防汛夥伴」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握防汛資訊。
經濟部中央地質調查所	經濟部中央地質調查所	https://www.moeacgs.gov.tw/	提供「便民服務」、「政策計畫」、「地質資訊」、「新聞/活動」、「地質法專區」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層、土壤液化、地質資源、山崩災害等內容。
衛生福利部疾病管制署	衛生福利部疾病管制署	http://www.cdc.gov.tw/	提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」、「國際旅遊與健康」、「應用專區」及「訊息專區」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。
行政法人國家災害防救科技中心	行政法人 國家災害防救科技中心	https://www.ncdr.nat.gov.tw/	建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。
	災害情資網	http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/	可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢（即時）」、「民生資訊」、「颱風情資」、「豪大雨情資」、「地震情資」及「災害潛勢圖」等內容。
	防災易起來	https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/	介紹防災作法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、抗災能力的機構。
	全球災害事件簿	https://den.ncdr.nat.gov.tw/	蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件（災害類型）」或「地區（國家）」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。
	災害潛勢地圖網站	https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/	可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、山

單位	名稱	網址	說明
			崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。
	氣候變遷災害風險調適平臺	https://dra.ncdr.nat.gov.tw/	提供「最新消息」、「災害與氣候」、「未來災害風險」、「災害調適」、「風險圖展示」及「教育宣導」等內容。了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。
	民生示警公開資料平臺	https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/	提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。
	臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平臺	https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/	提供「資料服務站」、「知識專欄」、「出版品」及「技術支援」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。
	天氣與氣候監測網	https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home	提供「天氣監測」、「颱洪風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。
	防災社區網站	https://community.ncdr.nat.gov.tw/	提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。
	災害防救資料服務網	https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/	提供「複合式查詢」、「檔案資料申請」、「熱門資料集」、「網路服務申請」及「資料標準與規範」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。

（瀏覽日期：109 年 6 月 5 日）




圖 2.4 地震災害潛勢圖

（瀏覽日期：114 年 11 月 6 日）

資料來源：教育部防災教育資訊網




圖 2.5 淹水災害潛勢圖

（瀏覽日期：114 年 11 月 6 日）

資料來源：教育部防災教育資訊網

表 2.6　近 5 年校園災害事件紀錄表

編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員傷亡	財務/設備損失	災情處理情形
1	無	無	無	無	無	無	無
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

註：得視需求自行增減或調整。

2.6 校園災害防救組織

為使本校全體教職員工相互合作、共同推動災害防救相關作業，規劃災害防救相關事宜，落實平時減災整備、災時應變及災後復原等災害防救工作，本校規劃校園災害防救組織(圖2.6)。此一組織分為「平時階段」和「應變階段」。

「平時階段」為避免學校行政體制之複雜化，於平時並不執行分組，各行政與教學單位以平時業務範圍及性質來執行平時預防之各項減災整備工作，並妥善規劃減災整備工作分配(表 2.7)，擬定負責單位和協助單位，必要時得尋求專業團隊支援與協助。此外，平時階段亦規劃緊急應變小組(表 2.8)，明確列出指揮官、指揮官代理人、發言人及各分組負責人及其代理人等相關資料。

災害發生時，校長（或代理人）即判斷是否進入「應變階段」。一旦確認進入應變階段，並啟動緊急應變小組，校長則為指揮官，統籌指揮各分組之緊急應變工作，各分組依其職責克盡其職。若災害發生時，校長正好不在校內或因故無法執行指揮官職務時，指揮官代理人應隨即投入緊急應變工作，完整擔負指揮官之職責。

本校宿舍預先規劃宿舍夜間人員緊急召回順序(表 2.9)，包含緊急召回人員順序、聯繫方式及時機，並設定「宿舍夜間應變階段人員」任務分工(表 2.10)。遇有災害發生時，即啟動緊急召回返校協助處理災害防救事宜。




圖 2.6 校園災害防救組織架構

表 2.7　平時減災整備工作分配表

組別/任務	負責單位	協助單位	負責工作
指揮官	校長室	總務處 學務處	➔ 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。 ➔ 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。
發言人	秘書處	總務處 學務處	➔ 負責統一對外發言，得由各單位人員兼任。
減災整備 設備採購	總務處	學務處 主計室	➔ 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱風、洪水等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。 ➔ 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。 ➔ 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。 ➔ 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。
防災教育	教務處 總務處 學務處 國合處 人事室	各單位	➔ 規劃學校防災教育課程與教師研習。 ➔ 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。 ➔ 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。 ➔ 辦理防災教育講座。
防災演練	總務處 學務處 國合處	各單位	➔ 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。
預算統籌	總務處 學務處 國合處	各單位	➔ 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。 ➔ 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。
心理輔導	學務處	各單位	➔ 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。

註：得視需求自行增減或調整。

表 2.8　緊急應變小組分組表

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
指揮官		李蔡彥	0935xxxxxx	校長	行政大樓 6 樓		➔ 負責指揮、督導、協調。 ➔ 依情況調動各分組間相互支援。
指揮官代理人 1		蔡維奇	0930xxxxxx	副校長	行政大樓 8 樓		➔ 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務時，擔任指揮官之任務。
指揮官代理人 2		詹志禹	0936xxxxxx	副校長	行政大樓 8 樓		➔ 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務及第 1 代理人無法指揮時，擔任指揮官之任務。
發言人		曾守正	0920xxxxxx	主任秘書	行政大樓 6 樓		➔ 負責統一對外發言。 ➔ 呈報上級主管相關通報事宜。 ➔ 襄助指揮官指揮、督導及協調等事宜。
總幹事		蔡育新	0930xxxxxx	總務長	行政大樓 5 樓		➔ 襄助指揮官指揮、督導及協調等事宜。
副總幹事		蔡炎龍	0955xxxxxx	學務長	行政大樓 3 樓		➔ 襄助指揮官指揮、督導及協調等事宜。
搶救組（滅火班）	**組長**	張仕勳	0911xxxxxx	組長	行政大樓 5 樓		➔ 平時急救常識宣導。 ➔ 檢修與保養救災相關裝備。 ➔ 受災教職員工生之搶救及搜救。 ➔ 清除障礙物協助逃生。 ➔ 協助疏散未能及時避難之教職員工生。 ➔ 關閉校區總電源及瓦斯。 ➔ 設置警示標誌及交通管制。 ➔ 毀損建築物與設施之警示標誌。 ➔ 支援避難引導組及搬運
	組員	吳承鍾 徐易安 林姿君 陳文靜 李水源 陳亮聿 陳信帆 蔡侑町 蔡弘軒 陳家弘 葉彥均	0935xxxxxx 67743 62824 62821 62413 62981 62026 63278 62180 66049 62177	技士 一級技術組員 技術師 技術組員 工友 助教 行政秘書 一級行政專員 計畫專任助理 一級行政專員 組員	行政大樓 行政大樓 行政大樓 志希樓 行政大樓 行政大樓 行政大樓 行政大樓 行政大樓 行政大樓 綜合院館		

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
		陳郁芬	51446	行政專員	商學院		防災救急箱器材。 ➔ 如發生火災，研判火勢，必要時使用滅火器、室內消防栓進行初期滅火工作。
		劉淑芳	87143	助教	商學院		
		李玉如	87006	助教	商學院		
		張鈺婕	87040	行政專員	商學院		
		許秋燕	89021	助教	商學院		
		張益元	87065	助教	商學院		
		林雨儒	89055	行政專員	商學院		
		楊凌玉	88592	行政專員	商學院		
		馮怡臻	63079	組員	行政大樓		
		林昱廷	62311	行政專員	道藩樓		
		高雯鈴	62312	助教	道藩樓		
		吳昭儀	63036	助教	道藩樓		
		曾惠鈴	67246	助教	季陶樓		
		余淑娟	62123	行政組員	行政大樓		
		陳佩怡	50858	一級行政組員	綜合院館		
工程組	組長	陳郁蕙	0937xxxxxx	秘書	行政大樓		➔ 關閉校區總電源及瓦斯。 ➔ 設置警示標誌及交通管制。 ➔ 毀損建築物與設施之警示標誌。 ➔ 校區硬體復舊及安全維護。 ➔ 災後建築物及設施安全檢修。 在建工程之防災整備及救災處理。
	組員	楊采霏	62123	技正	行政大樓		
		沈建燁	62114	專員	行政大樓		
		李仲珩	63090	技士	行政大樓		
		林子婷	63096	技士	行政大樓		
		吳綿慧	63091	一級行政組員	行政大樓		
		張一之	62116	組員	行政大樓		
		楊曜丞	63094	技士	行政大樓		
		張鴻翔	62113	一級技術組員	行政大樓		
		林永輝	67145	技術組員	行政大樓		
		鄭君儀	62115	專案一級技術師	行政大樓		
		江仁德	63088	一級技術師	行政大樓		
		雷震宇	62112	一級技術師	行政大樓		
		李燕招	66013	專案一級技術師	行政大樓		
		陳玥樺	62114	專案一級技術師	行政大樓		
		謝慶良	62805	行政專員	行政大樓		

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
		張嘉玲	62352	助教	季陶樓		
		吳傳萱	62952	助教	百年樓		
		曾柏維	50963	行政專員	綜合院館		
		關漢琪	51157	一級行政組員	綜合院館		
		蔣春玫	63040	行政專員	果夫樓		
		楊昇財	62276	助教	大仁樓		
通報組	組長	古素幸	0922xxxxxx	學務處秘書	行政大樓3樓		➔ 通報地方救災、治安、醫療及聯絡有關人員等，並請求支援。 ➔ 通報教育行政主管機關（教育局處）、縣市政府災害應變中心、鄉/鎮/市/區災害應變中心及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心，已疏散人數、收容地點、災情等。 ➔ 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。 ➔ 回報災情狀況。 ➔ 啟動社區志工與家長協助。 ➔ 學生家長必要之緊急聯繫。
	組員	徐契舜	62240	一級行政組員	行政大樓		
		廖國安	62242	一級行政組員	行政大樓		
		洪淑瑾	62210	專案行政專員	行政大樓		
		趙蘭斌	62243	一級行政組員	行政大樓		
		郭進興	63026	一級行政組員	行政大樓		
		于沛晴	63024	一級行政組員	行政大樓		
		莊子家	62245	專案行政專員	行政大樓		
		邱品儒	63029	一級行政組員	行政大樓		
		徐士雲	62172	編審	行政大樓		
		張恩芬	62033	工友	行政大樓		
		劉桂芬	62120	組長	行政大樓		
		林幸宜	62870	組長	行政大樓		
		鍾秀慧	62098	組員	行政大樓		
		周義寰	62093	專員	行政大樓		
		李思安	62161	行政專員	行政大樓		
		鄭文軒	62063	組員	行政大樓		
		陳曉理	77070	秘書	達賢圖書館		
		張弘諺	69348	行政秘書	研創中心		
		杜韋漢	63262	行政專員	行政大樓		
		曹萱卉	87003	一級行政專員	商學院		
		柯宥君	62783	一級行政專員	國際大樓		
		王智嘉	88629	一級行政組員	商學院		
		趙紀綱	62500	組長	行政大樓		
		張君豪	67161	輔導員	行政大樓		
		曾偉哲	63251	一級行政專員	行政大樓		
		王怡琪	82701	助教	法學院館		
避難	組長	楊怡珊	0930xxxxxx	組長	行政大樓3樓		➔ 依據不同災害之應變原則，協助教職員工生進行

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
引導組	組員	邱玉玲	62212	輔導員	行政大樓		第一時間的避難。 ➔ 於適當時機，協助教職員工生緊急疏散至集結點。 ➔ 避難人數清點確認。 ➔ 維護教職員工生及集結點安全。 ➔ 進行必要的安撫。 ➔ 視災情變化，引導教職員工生移動、避難與安置。 ➔ 隨時清查教職員工生人數與安全狀況，並回報或申請救護車支援。 ➔ 在集結地點設置服務臺，提供協助與諮詢。 ➔ 學生領回作業。
		邱若華	63025	行政專員	行政大樓		
		邵懷平	62241	專案行政專員	行政大樓		
		洪淑瑾	62210	專案行政專員	行政大樓		
		劉麗君	63027	專案行政專員	行政大樓		
		邱馨逸	63022	專案行政專員	行政大樓		
		林健富	63028	專案行政專員	行政大樓		
		屈智齡	63303	專案行政專員	行政大樓		
		吳俊炫	62873	組員	行政大樓		
		黃國書	67909	一級技術組員	駐警班		
		林士傑	67129	一級行政組員	駐警班		
		秦子傑	63258	計畫專任人力	行政大樓		
		林羿彣	67594	助教	傳播學院		
		王怡文	62237	一級行政組員	四維堂		
		官靜蘭	62261	助教	百年樓		
		周亞青	67078	行政專員	新聞館		
		林靜媚	62670	助教	傳播學院		
		郭乃華	63522	助教	傳播學院		
		黃純惠	63050	組員	圖書館		
		施佩伶	62746	一級行政組員	道藩樓		
		林易珊	62392	行政專員	國際大樓		
		楊芬茹	63389	輔導員	藝文中心		
		邱俊榮	73000	一級行政組員	學生宿舍		
安全防護組	組長	賈志聖	0919xxxxxx	行政專員	行政大樓		➔ 建築物及設施安全檢查。 ➔ 教職員工生需要臨時收容時，協助發放生活物資、糧食及飲用水；以及各項救災物資登記、造冊、保管及分配。 ➔ 協助設置警示標誌及交通管制。 ➔ 協助毀損建築物與設施之警示標誌。 ➔ 校區硬體復舊及安全維護。 ➔ 維護臨時收容空間安全。 ➔ 確認停班、停課後，確實疏散校園內人員。
	組員	吳維華	67129	隊員	駐警班		
		王維忠	67909	一級技術組員	駐警班		
		張鈞堯	67129	一級技術組員	駐警班		
		盧廣德	67129	技術組員	駐警班		
		呂順淵	67129	技術組員	駐警班		
		金怡君	62299	一級行政組員	行政大樓		
		徐廷芝	62228	一級行政專員	行政大樓		
		曾詩韻	72146	行政專員	學生宿舍		
		劉月雲	63030	行政專員	行政大樓		
		陳哲良	62222	行政專員	行政大樓		
		洪鶯萍	73512	行政專員	學生宿舍		
		鄭謙澤	75309	行政專員	學生宿舍		
		邱俊榮	73000	一級行政組員	學生宿舍		
		吳玲昀	67226	一級行政組員	學生宿舍		

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
		陳振祥	72146	一級行政組員	學生宿舍		➔ 防救災設施操作。
		李肇興	62642	組員	圖書館		
		尹家津	67140	一級行政組員	圖書館		
		劉永鳳	77063	組員	圖書館		
		陳瑪君	77024	組員	圖書館		
		李佩樺	62650	組員	圖書館		
		張梓妤	62529	行政專員	圖書館		
		梁均雅	62745	行政專員	季陶樓		
		劉正華	67123	助教	傳播學院		
		陳昀仟	67431	行政專員	新聞館		
		張倩瑜	67176	行政專員	新聞館		
		陳友芳	63902	助教	新聞館		
支援供應組	組長	林雨寰	0919xxxxxx	組長	行政大樓5樓		➔ 教職員工生需要臨時收容時，協助發放生活物資、糧食及飲用水；以及各項救災物資登記、造冊、保管及分配。 ➔ 於救災救護時，機動支援各組行動。
	組員	蘇芯慧	63351	組長	行政大樓		
		陳玉芬	62103	專員	行政大樓		
		童立杰	62108	組員	行政大樓		
		紀芳元	62105	組員	行政大樓		
		張幼群	62556	助教	國際大樓		
		李岑陵	67592	一級行政專員	志希樓		
		于立恩	63551	行政專員	果夫樓		
		高筱嘉	67144	行政專員	國際大樓		
		傅秀平	62227	組員	行政大樓		
		林榮萍	67730	助教	百年樓		
		張嵐妮	62237	一級行政組員	行政大樓		
		吳慧玲	67267	行政專員	百年樓		
		鄭如庭	77053	行政專員	圖書館		
		蔡明順	62866	助教	行政大樓		
		戴麒軒	50640	行政專員	綜合院館		
		莊馥維	63701	一級行政組員	電算中心		
		莊涵淇	67360	組長	電算中心		
		高瑩潔	77047	一級技術師	達賢圖書館		
		林芳如	67141	行政專員	國際大樓		
		陳政仁	67174	助教	百年樓		
		吾家珍	62301	助教	百年樓		
		閻洳蓁	51371	一級行政組員	綜合院館		
		張詠雯	50772	助教	綜合院館		

組別	職務	姓名	手機	職稱	所在建築物/樓層	備註	負責工作
緊急救護組	組長	王素芸	0972xxxxxx	身健中心主任	身心健康中心		➔ 設立醫護站。 ➔ 針對傷患進行檢傷分類。 ➔ 緊急基本急救、重傷患就醫護送。 ➔ 情緒支持、安撫及心理輔導。 ➔ 登記傷患姓名、班級，建立傷患名冊。
	組員	李婕如	77403	專員	身健中心		
		洪梅玲	77425	技士	身健中心		
		林佑珊	77431	護理師	身健中心		
		倪意娟	77423	約用護理師	身健中心		
		李婕	77428	約用職涯輔導員	身健中心		
		翁麗媜	62823	約用護理師	行政大樓		
		潘宥芯	62897	約用護理師	行政大樓		
		林昱帆	77412	行政組員	身健中心		
		陳泰興	77446	一級行政組員	身健中心		
		侯季晴	66912	行政專員	圖書館		
		陳彥豪	62964	組員	體育館		
		鄭湘縈	50918	行政專員	綜合院館		
		傅彥儒	67687	一級技術師	電算中心		
		張維中	62548	一級技術師	電算中心		
		鐘慧婷	87120	一級行政組員	商學院		
		陳沂萱	67912	行政秘書	逸仙樓		
		黃鈺婷	89091	專案一級行政組員	商學院		
		林晉宇	62743	行政專員	道藩樓		
		邱相萓	62739	一級行政組員	道藩樓		
		王玉屏	63912	助教	季陶樓		
		劉美莊	63753	助教	道藩樓		
		陳又菁	62167	一級行政組員	季陶樓		
		林子蘭	67148	行政專員	傳播學院		
		鄧綺如	63913	助教	季陶樓		
		于小慧	63291	編審	行政大樓		
		郭怡雯	77050	組長	圖書館		
		郭俊言	82703	一級行政組員	法學院館		

1. :「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。
2. 學校得視需求增減組別，惟應同時符合自衛消防編組之需求。
3. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。
4. 各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。

表 2.9　宿舍夜間人員緊急召回順序表

順序	姓名	手機	職稱	備註
1	曾詩韻	0910631831	行政專員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序
2	劉月雲	0910631831	行政專員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序
3	游雅玲	0910631831	一級行政組員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序
4	許丰千	0910631831	一級行政組員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序
5	高安生	0910631831	一級行政組員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序
6	高睿鍵	0910631831	一級行政組員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序
7	洪鶯萍	0910631831	行政專員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序
8	鄭謙澤	0910631831	行政專員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序
9	鄭惠丹	0910631831	行政組員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序
10	曾偉哲	0910631831	一級行政專員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序
11	吳玲昀	0910631831	一級行政組員	本緊急召回順序表為 on call 輪值序

表 2.10　宿舍夜間應變階段人員任務分工表

姓名	手機	職稱	代理人	負責工作
曾詩韻	0910631831	行政專員	劉月雲	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理
劉月雲	0910631831	行政專員	游雅玲	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理
游雅玲	0910631831	一級行政組員	許丰千	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理
許丰千	0910631831	一級行政組員	高安生	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理
高安生	0910631831	一級行政組員	高睿鍵	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理
高睿鍵	0910631831	行政組員	洪鶯萍	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理
洪鶯萍	0910631831	一級行政專員	鄭謙澤	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理
鄭謙澤	0910631831	一級行政組員	鄭惠丹	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理
鄭惠丹	0910631831	行政組員	曾偉哲	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理
曾偉哲	0910631831	一級行政專員	吳玲昀	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理
吳玲昀	0910631831	一級行政組員	曾詩韻	學生緊急送醫/宿舍軟硬體設備故障排除/宿舍緊急事件處理

註：得視輪班狀況進行任務分配。

第3篇 減災整備階段

本校訂定「校園災害防救組織」統籌規劃減災整備工作(圖 3.1)，全體教職員工生共同執行，平時指定校園安全及緊急事件通報窗口(學務處學生安全輔導組 0919099119、總務處駐警班 02-29387129)，災時由總務處設立災害應變聯絡專線，並由緊急應變小組之通報組進行災害通報相關作業。




圖 3.1　減災整備工作架構圖

3.1　編列校園災害防救經費

本校校園災害防救組織每年編列校園災害防救經費，以提升學校整體災害防救量能。總務處每年針對提升校內防災能力所需整備事項編列經費，主要用途為維護校內硬體設備減少致災因素、整備校內防災器具以及提升教職員工生防災素養等。編列項目如下：1.防災宣導手冊及教材。2.儲備物資。3.防災教育講座。4.防災/救災訓練。5.災害應變演練。6.救災設備。7.其他。

學務處、國合處依其每年對學生(國合處外籍生)實施防災教育及演練，各別編列相關經費據以執行校園災害防救教育與演練。

3.2 校園安全準備工作

本校平時即落實校園安全準備工作，包含校園潛在災害評估及分析、校園環境安全自主調查、鑑定與改善、繪製校園防災地圖、設定並宣導「1991 報平安留言平臺」等。

總務處平時即調查校園災害潛勢區、校園設施等資料，並對校園儀器、設備與建築物進行危險評估，將所調查出危險之項目進行改善，降低災害來臨時可能帶來之危害。

3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善

當校園環境安全有疑慮時，總務處先於適當區域範圍設置警戒標誌或警戒線，避免校內教職員工生進入，確保人員安全。並於每學期開學前，結合前述校園潛在災害評估及分析，至少進行 1 次校園環境安全維護與評估圖 3.2，以目視方式簡單調查校內建築物、設施之主要結構是否有龜裂、傾斜等破壞狀況，若有安全疑慮時，應立即呈報校長，並通報主管機關。總務處針對危險建築物或區域劃定警戒區、張貼明顯標示加以管制，必要時得聘請專業技師或專業技術輔導團體鑑定與改善，以確保教職員工生安全。

若開學時校園環境安全仍無法有效改善，總務處應周知全校教職員工生，且指派人員不定期巡視該場域。依需要設置監測裝置（如邊坡監測裝置），並安排監控人員，將結果通報相關單位。校園環境安全自主調查檢查結果、監測裝置結果經業務檢查人及覆核人核章後，由總務處保存專案歸檔或將掃描檔放置於(附件 3)。




圖 3.2　校園環境安全自主調查流程圖

3.2.2　校園防災地圖

本校依教育部《校園防災地圖繪製作業說明》繪製校園防災地圖(圖 3.3)，原則上以地震災害為主，其他災害疏散避難則標註因應原則，配合災害潛勢規劃相關準備工作、擬定緊急應變措施，進行人員、器材等整備工作，並定期演練檢視和修正。平時讓教職員工生確實了解校園防災地圖，災時則作為避難疏散路線指引和必要資訊的檢視。全校區分為山下校區及山上校區，設置 8 個災害疏散避難集結點，另於達賢圖書館及 i-house 設置先期集結點，必要時引導至第 1 及第 2 集結點集結：

山下校區：

第 1 集結點：田徑場。

主要集結行政大樓、四維堂、風雩樓、新聞館、集英樓、玫苑、大智樓、大仁樓、大勇樓、綜合院館、體育館等所屬單位人員。(由總務處及各學院分別指派人員負責指揮、管制、點名、回報)

並於第 1 集結點開設緊急應變指揮中心及緊急救護站，負責災害應變指揮、連繫、調度及傷患人員簡易醫療與緊急送醫。(由總務處負責開設緊急應變

指揮中心，學務處身心健康中心負責開設緊急救護站)

第 2 集結點：四維道。

主要集結中正圖書館、游永池、商學院、逸仙樓、學思樓、研究大樓、志希樓、果夫樓、資訊大樓、樂活館等所屬單位人員。(由學務處及商學院各指派人員負責指揮、管制、點名、回報)

第 3 集結點：井塘樓前停車場。

主要集結井塘樓、社資中心、莊敬 9 舍、莊敬 1-3 舍、附屬幼稚園等所屬單位人員。(由學務處住宿組、教育學院、附屬幼兒園各指派人員負責指揮、管制、點名、回報)

第 4 集結點：郵局旁停車場。

主要集結身心健康中心所屬人員。(由學務處身健中心指派人員負責指揮、管制、點名、回報)

另於達賢圖書館前廣場設立 1 先期集結點，主要集結達賢圖書館及國關中心所屬人員(由達賢圖書館派員負責指揮、管制、點名、回報)，必要時疏散至第 2 集結點。i-house 前方道路設置 1 先期集結點，主要集結住宿於 i-house 之外籍學生及所屬人員(由國合處派員負責指揮、管制、點名、回報)，先期集結點人員必要時疏散至第 1 集結點。

山上校區：

第 5 集結點：百年樓前精神堡壘週邊。

主要集結藝文中心、傳播學院、道藩樓、百年樓、季陶樓、國際大樓等單位人員。並由學務處身心健康中心負責於此集結點開設緊急救護站，負責傷患人員簡易醫療及緊急送醫。(由各學院院秘書及各系助教負責指揮、管制、點名、回報)

第 6 集結點：自強 9 舍側方停車場及環山道大草坪。

主要集結自強 5-8 舍、自強 9 舍、自強 10 舍等宿舍區人員。(由學務處住宿組指派人員負責指揮、管制、點名、回報)

第 7 集結點：自強 1-3 舍大門外側道路。

主要集結自強 1-3 舍人員。(由學務處住宿組指派人員負責指揮、管制、點名、回報)

第 8 集結點：研究暨創新育成總中心前道路。

主要集結研究暨創新育成總中心人員。(由研創中心編審曾瓊瑩負責指揮、管制、點名、回報)

國立政治大學—校園防災地圖

國立政治大學—山下校區防災地圖(地震災害)

經度：東經 121 度 34 分 33 秒
緯度：北緯 24 度 59 分 14 秒



110 年 10 月學務處

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
02-33437856
臺北市政府教育局
02-27297668
臺北市災害應變中心
02-27297668

警消醫療單位

文山一分局
02-29395734
指南派出所
02-29382712
萬芳醫院
02-29307930

各類災害避難原則

地震：先避難，再疏散
淹水：垂直避難
海嘯：往高處避難
土石流：預防性避難

路線標示
建築外路線 ⟶

國立政治大學—山上校區防災地圖(地震災害)

經度：東經 121 度 34 分 20 秒
緯度：北緯 24 度 58 分 51 秒



110 年 10 月學務處製

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
02-33437856
臺北市政府教育局
02-27297668
臺北市災害應變中心
02-27297668

警消醫療單位

文山一分局
02-29395734
指南派出所
02-29382712
萬芳醫院
02-29307930

各類災害避難原則


地震：先避難，再疏散
淹水：垂直避難
海嘯：往高處避難
土石流：預防性避難

路線標示
建築外路線 ⟶

國立政治大學—莊敬舍區防災地圖(地震災害)

經度：東經 121 度 34 分 05 秒
緯度：北緯 24 度 58 分 43 秒

110 年 10 月學務處製



圖例

室外避難處所		指揮中心		急救站	
AED 放置點		滅火器		物資儲存點	

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
02-33437856
臺北市政府教育局
02-27297668
臺北市災害應變中心
02-27297668

警消醫療單位

文山一分局
02-29395734
指南派出所
02-29382712
萬芳醫院
02-29307930

各類災害避難原則


地震：先避難，再疏散
淹水：垂直避難
海嘯：往高處避難
土石流：預防性避難

路線標示
建築外路線 --------▶

國立政治大學—自強 123 舍防災地圖(地震災害)

經度：東經 121 度 34 分 30 秒
緯度：北緯 24 度 59 分 11 秒

110 年 10 月學務處製



圖例

室外避難處所		指揮中心		急救站	
AED 放置點		滅火器		物資儲存點	

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
02-33437856
臺北市政府教育局
02-27297668
臺北市災害應變中心
02-27297668

警消醫療單位

文山一分局
02-29395734
指南派出所
02-29382712
萬芳醫院
02-29307930

各類災害避難原則


地震：先避難，再疏散
淹水：垂直避難
海嘯：往高處避難
土石流：預防性避難

路線標示
建築外路線 --------▶

國立政治大學—自強 5-8 舍防災地圖(地震災害)

經度：東經 121 度 34 分 12 秒
緯度：北緯 24 度 58 分 45 秒

110 年 10 月學務處製



圖例					
	室外避難處所		指揮中心		急救站
	AED 放置點		滅火器		物資儲存點

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
02-33437856
臺北市政府教育局
02-27297668
臺北市災害應變中心
02-27297668

警消醫療單位

文山一分局
02-29395734
指南派出所
02-29382712
萬芳醫院
02-29307930

各類災害避難原則


地震：先避難，再疏散
淹水：垂直避難
海嘯：往高處避難
土石流：預防性避難

路線標示
建築外路線

國立政治大學—自強 9-10 舍防災地圖(地震災害)

經度：東經 121 度 34 分 18 秒
緯度：北緯 24 度 58 分 48 秒

110 年 10 月學務處製



圖例					
	室外避難處所		指揮中心		急救站
	AED 放置點		滅火器		物資儲存點

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
02-33437856
臺北市政府教育局
02-27297668
臺北市災害應變中心
02-27297668

警消醫療單位

文山一分局
02-29395734
指南派出所
02-29382712
萬芳醫院
02-29307930

各類災害避難原則

地震：先避難，再疏散
淹水：垂直避難
海嘯：往高處避難
土石流：預防性避難

路線標示
建築外路線


國立政治大學—iHouse 防災地圖(地震災害)
經度：東經 121 度 34 分 31 秒
緯度：北緯 24 度 59 分 24 秒
110 年 10 月國合處製
防救災資訊
災害通報單位
教育部校安中心
02-33437855
02-33437856
臺北市政府教育局
02-27297668
臺北市災害應變中心
02-27297668
警消醫療單位
文山一分局
02-29395734
指南派出所
02-29382712
萬芳醫院
02-29307930
各類災害避難原則
地震：先避難，再疏散
淹水：垂直避難
海嘯：往高處避難
土石流：預防性避難
路線標示
建築外路線
圖例
室外避難處所
指揮中心
急救站
AED 放置點
滅火器
物資儲存點
國立政治大學—指南校區防災地圖(地震災害)
經度：東經 121 度 34 分 43 秒
緯度：北緯 24 度 59 分 18 秒
110 年 10 月學務處製
防救災資訊
災害通報單位
教育部校安中心
02-33437855
02-33437856
臺北市政府教育局
02-27297668
臺北市災害應變中心
02-27297668
警消醫療單位
文山一分局
02-29395734
指南派出所
02-29382712
萬芳醫院
02-29307930
各類災害避難原則
地震：先避難，再疏散
淹水：垂直避難
海嘯：往高處避難
土石流：預防性避難
路線標示
建築外路線
圖例
室外避難處所
指揮中心
急救站
AED 放置點
滅火器
物資儲存點

圖 3.3　校園防災地圖

3.2.3 政大緊急通報系統

發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，訊息聯繫變得急迫卻困難，本校已於校網及行動政大 APP 緊急通報系統與學校相關單位聯繫及通報：

1. 駐警隊 24H 約定電話：02-29387129
2. 學安組 24H 約定電話：0919099119
3. 宿舍值勤 24H 約定電話：0910631831

   全校教職員工生可善用校網及行動政大 APP(圖 3.4)。災害時即可透過災時約定通訊方式(專線及簡訊)，達到與學校連繫之效用。



圖 3.4 行動政大 APP

3.3 應變器材及支援單位

3.3.1 災害應變器材整備

本校總務處平時辦理災害應變器材整備，以利外部救災資源送達前先進行救援工作或進行緊急救護處置，必要時進行收容安置，確保災時保護所有人安全。

本校總務處依需要整備災害應變器材表 3.1，放置於行政大樓管理，並每學期定期檢查 1 次，更換損壞或超過使用期限之器材。

3.3.2 支援單位聯絡清冊

本校平時即建立外部支援單位聯絡清冊(表 3.2)，包含中央及臺北市政府應變中心、教育部校安中心、臺北市政府教育局、警政、消防、醫療、公共設施主管機關、文山區公所、萬興里里長辦公室、其他支援單位（如社區具有專長的社區志工名單）等單位，詳細記載支援單位能提供支援工具或技術，並將相關單位納入災害防救規劃，參與平時防災演練，以利災時能尋求支援協助。

3.4 校園災害防救教育訓練

災害防救教育為提升學校師生災害防救認知與技能之方法，本校為強化災害防救教育訓練，由教務處開設災害防救與環境相關通識課程(天氣與氣候、台灣環境生態、環境科學與環境保護)，將防災議題融入課程與教學研習，增進學生對於環境保護與災害知識；總務處每年 5 月及 11 月辦理防護團教育訓練，強化教職員工防災知識與觀念，培育各單位防災種子，如受疫情影響，為避免實體接觸，造成群聚感染，民防團隊常年訓練方式改採視訊教學、電化教材（預錄教學光碟或錄影帶）播放或轉發教材（電化教材、紙本）輔助學習（機敏內容注意保密）等方式辦理；學務處每年 9 月辦理新生消防逃生教育訓練、11 月辦理防災專題講座，加強學生災害防救意識；國合處每年 9 月辦理外籍生消防逃生教育訓練，分別邀請學者專家或消防局人員舉辦防災教育相關講座或各項逃生器材使用方法及逃生方式；人事室每年辦理新進行政人員教育訓練，將防災教育納入新進人員數位學習課程，並由總務處針對各項有關天然與人為災害生成原因、危險性說明，提供課程內容以放置本校 wm5 數位學習平台，加強本校師生對於各項災害之瞭解。同時為確實提升本校學生於災害時之應變能力，於每學期期初友善校園週，由外交系全民國防教育授課老師向學生宣導災時之避難須知。

校園災害防救教育訓練（防災教育課程與教學）可加強教職員工生了解各類災害及因應方式，提升防災認知與技能。各單位辦理防災教育相關研習講座、活動、宣導、防救災相關知能研習、防災議題融入課程與教學研習後，彙整校園災害防救教育訓練紀錄，由總務處協

助上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

3.5 校園災害防救演練

平時演練檢視緊急應變組織、應變流程、避難疏散路線等規劃可行性，確保災時能順利啟動並運作，使教職員工生熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能。本校每年由總務處、學務處、國合處規劃辦理校園災害防救演練，並彙整校園災害防救演練紀錄(附表 1.7)，由總務處上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

為使災害發生時各教職員工生能快速避難並啟動應變分組執行救災，總務處每年 5 月針對教職員工辦理防護團防災訓練，學務處每年 9 月辦理新生消防逃生演練，並配合國家防災日實施全校性地震避難演練，國合處每年 9 月針對外籍生及大陸交換生實施線上消防演練，強化境外學生消防安全觀念，防範火災意外事件發生，以提升境外學生校園安全知能。總務處、學務處、國合處除規劃演練內容，並於演練前利用各種方式告知教職員工生演練訊息，要求全校師生配合演練，期使校園災害演練能順利執行。

演練目的在於使人員熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能，在學校人力、資源有限之情況下，本校規劃每年逐棟或逐區進行應變演練，逐年完成全校各場館單位應變演練。每年 9 月配合國家防災日實施全校性災害演練。針對每年或每次演練之缺失於下年或下次演練規劃前即加以改進，提昇整體災害應變能力。

另為保障聽障、視障及肢體障礙學生在災害發生時之安全，依內政部消防署防災館(https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php)指引，可使各教職員工生瞭解防範作法，以協助同學在校內遭遇突發緊急狀況時，由身邊師、生協助避難，措施如下：

一、聽障學生:藉由文字訊息或電子公告板即時通知，並安排同儕或老師引導至安全區域。
二、視障學生:以廣播、口頭或國家警報訊息通知，由同儕或老師提供手臂或肩膀引導。
三、肢體障礙學生:使用聲光警報或文字訊息並安排同儕或老師協助。
四、其他措施：學生應隨身攜帶哨子，以利緊急時求助並持續加強防災宣導及演練，提升全體師生之防災意識與應變能力。

表 3.1　災害應變器材檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
個人防護具							
工作手套	0	雙				✓	
消防衣	0	套				✓	
安全帽	0	個				✓	
防災頭套	0	個				✓	
簡易式口罩	0	個				✓	
安全鞋	0	雙				✓	
雨具	0	套				✓	
哨子（警笛）	0	個				✓	
檢修搶救工具							
（移動式）抽水機	7	組				✓	
（移動式）發電機	10	臺				✓	
備用接頭、管線等	0	個				✓	
破壞工具組	0	組				✓	
挖掘工具	0	支				✓	
緊急照明燈	4594	組	全校各單位	環安組	✓		
清洗機	7	臺				✓	
推水器	0	支				✓	
沙包	0	個				✓	
擋水板	0	個				✓	
滅火器（ABC）	3232	支	全校各單位	環安組	✓		
火鉤	0	個				✓	
繩索（30 公尺）	0	條				✓	

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
萬用鑰匙	0	組				✓	
安全管制用工具							
夜間警示燈	2	組	駐警隊辦公室	王維忠	✓		
警示指揮棒	6	組	駐警隊辦公室	王維忠	✓		
反光型指揮背心	2	件	駐警隊辦公室	王維忠	✓		
手電筒	4	個	駐警隊辦公室	王維忠	✓		
警戒錐	10	只	駐警隊辦公室	王維忠	✓		
攜帶式揚聲器（手提擴音機）	2	個	駐警隊辦公室	王維忠	✓		
監視器	1	臺	駐警隊辦公室	王維忠	✓		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	10	支	駐警隊辦公室	王維忠	✓		
手機	1	支	學安中心	值勤人員	✓		
收音機	0	臺				✓	
緊急救護用品							
擔架	0	組				✓	
自動體外心臟電擊去顫器（AED）	17	組	全校各單位	柯月玲	✓		
急救箱(包)	20	組	全校各單位	柯月玲	✓		
氧氣筒/瓶	0	個				✓	
保暖用大毛毯或電熱毯	0	件				✓	
骨折固定板	4	個	身健中心	柯月玲	✓		
長背板加頭部固定器擔架	1	個	身健中心	柯月玲	✓		
三角繃帶	30	個	身健中心	柯月玲	✓		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		補強內容
					已完備	需補強	
冷敷袋/熱敷袋	5	個	身健中心	柯月玲	✓		
額溫槍/耳溫槍	6/2	支	身健中心	柯月玲	✓		
醫用口罩	117430	個	總務處	事務組	✓		
酒精	1011	瓶	總務處	事務組	✓		
消毒水	0	瓶				✓	
疏散用品							
緊急救護搬運椅	0	個				✓	
備用緊急輪椅	0	個				✓	
逃生救助袋	0	組				✓	
臨時收容用品							
備用電池	0	個				✓	
食品	0	份				✓	
帳篷	0	組				✓	
睡袋	0	個				✓	
其他							
建築物、設備圖書	0	套				✓	
蠟燭	0	個				✓	
防火毯	0	件				✓	
打火機	0	個				✓	
檢核日期	**114 年 10 月 14 日**		**檢核人簽章**			**校長簽章**	

註：得視需求自行增減或調整。

表 3.2　支援單位聯絡清冊

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術（服務項目及內容）	備註
應變中心				
中央災害應變中心	02-81966999	值勤人員	災害通報與支援	
臺北市災害應變中心	02-87863119	值勤人員	災害通報與支援	
教育行政主管機關				
教育部校安中心	02-33437855 02-33437856	值勤人員	災害通報與支援	
臺北市政府教育局	02-27208889	值勤人員	災害通報與支援	
縣市主管機關				
臺北市政府	02-27208889	總機	災害通報與救援機具支援	
消防局	02-27297668	值勤人員	災害現場消防搶救、人命救助及緊急救護	
社會局	02-27208889	總機	救災物資籌備及儲存、物資調度	
交通局	02-27208889	總機	災民疏導接運及救災人員、器材、物質之運輸、災區交通運輸維護	
工務局	02-27208889 分機 6785	總機	工程災害搶救、災害搶救所需工程機具、人員調配	
衛生局	02-27208889	總機	災區現場救護站之設立、救護工作運作及災區防疫、食品衛生及藥品醫材調度	
環保局	02-27208889	總機	災區環境清潔整理事、災區消毒。	
警察局	02-23313561	值勤人員	災區警戒、治安維護、人員疏散及交通秩序維持	

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 （服務項目及內容）	備註
兵役局	02-23654361	總機	負責兵力調度及協調。	
文山區辦公室	02-29365522	總機	災害通報與支援	
萬興里辦公室	02-29390401 0936673851	詹晉鑒 里長	災害通報與支援	
警政、消防、醫療單位				
木柵消防分隊	29391604	值班隊員	災害搶救與人員救援	距離 2 公里 約 5 分鐘可抵達
文山一分局	02-29395734	值班警員	災害區域警戒管制與人員疏散撤離	距離 2 公里 約 5 分鐘可抵達
指南派出所	02-29382712	值班警員	災害區域警戒管制與人員疏散撤離	距離 0.2 公里 約 1 分鐘可抵達
木柵派出所	02-29397141	值班警員	災害區域警戒管制與人員疏散撤離	距離 2 公里 約 5 分鐘可抵達
木新派出所	02-29372488	值班警員	災害區域警戒管制與人員疏散撤離	距離 0.2 公里 約 1 分鐘可抵達
文山第一交通分隊	02-22393757	值班警員	災害區域交通秩序維持與人員疏散撤離	距離 2.5 公里 約 6 分鐘可抵達
萬芳醫院	02-29307930	總機	人員醫療與緊急救治	距離 3.2 公里 約 10 分鐘可抵達
臺大醫院	02-23123456	總機	人員醫療與緊急救治	距離 7.1 公里 約 17 分鐘可抵達
新店慈濟醫院	02-66289779	總機	人員醫療與緊急救治	距離 4.7 公里 約 12 分鐘可抵達

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 （服務項目及內容）	備註
輝達消防公司	0925-555938	方正文	一般災害防救協處	距離____公里 約____分鐘可抵達
聯安救護車有限公司	02-27219595	總機	人員緊急送醫	距離 9 公里 約 18 分鐘可抵達
仁光救護車有限公司	02-25951111 0800-333-119	總機	人員緊急送醫	距離 17 公里 約 25 分鐘可抵達
公共設施負責單位				
臺北自來水事業處南區營業分處	02-83695123	總機	自來水供應與管路損壞搶修	
臺灣電力公司北南區處	02-29595111	總機	電力供應與線路損壞搶修	
欣欣天然氣股份有限公司	02-29217811	總機	天然氣供應與管路損壞搶修	
中華電信股份有限公司北區分公司臺北營運處第一服務中心	02-22300934	總機	協助架設臨時電話線路或移動式基地台	
其他支援單位				
中華民國災難救援協會	02-29185601		災害搶救與人員救援	
臺北市救難協會	02-25169728		災害搶救與人員救援	
臺北市義勇消防總隊	02-27297668	值勤人員	災害現場消防搶救、人命救助及緊急救護	

註：得視需求自行增減或調整。

第4篇 應變階段

4.1 校園災害應變流程

校園災害應變流程為當學校面臨各種災害時，使用一致性的流程進行應變，得以確實、迅速因應各項災害。事件發生時，依校園災害應變流程(圖 4.1)及相關說明和原則(表 4.1)進行應變。




圖 4.1 校園災害應變流程圖

表 4.1　校園災害應變流程說明及原則

應變流程	說明	原則	參考表格
【階段一】災害初期			
1. 個人判斷	➔ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。	➔ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。	
2. 通報校長（或代理人）	➔ 待確認安全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。	當災害發生時，先通報學安組(0919099119)，再逐級通報校長。	
3. 判斷災情（師生不在校）	➔ 若教職員工生不在學校，**校長（或代理人）**接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。	通知總務處立即實施災損檢查，並採取必要之防護措施。	
	➔ 若無受損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	➔ 有新狀況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，總務處派員定時巡視校園，若有安全疑慮之處，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
4. 判斷疏散（師生在校）	➔ 若教職員工生均在學校，**校長（或代理人）**接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並決定進行水平疏散或垂直疏散。	➔ **校長（或代理人）**在接受教育行政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時），決定發布疏散命令時機，主要以人員疏散為主。 ➔ 因應教職員工生需求，規劃發布疏散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到訊息。 ➔ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。 ➔ 避難引導人員優先協助附設幼兒園、行動不便或有特殊	

應變流程	說明	原則	參考表格
		情況之教職員工生，並視情況增派人力協助避難疏散。 ➔ 學校除依據校園防災地圖進行疏散之外，總務處應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適時調整疏散方式、集結點及因應措施。 ➔ 學校各單位應於平時定期更新緊急聯絡人清冊（含過敏/用藥/特殊情形等資訊），並於避難疏散時攜帶至集合地點。 ➔ 回報疏散狀況至相關單位。	
	➔ 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。	➔ 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生，總務處派員定時巡檢校園，若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
【階段二】應變階段			
5. 啟動緊急應變小組	➔ 啟動緊急應變小組，由校長擔任指揮官，校長不在校內，由副校長代理擔負其職。 ➔ 指揮官視事件情況啟動緊急應變小組，若有需要，適時請求外部單位支援。	➔ 啟動時機包含：❶地方政府成立應變中心時；❷上級指示成立；❸學校位於災區且有災損；❹校長視災情程度啟動；❺交通部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報；❻感受地震可能導致後續災情。 ➔ 如教職員工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派總務處召集緊急應變小組人員，於適當時間至學校執行任務。	支援單位聯絡清冊〔表3.2〕
6. 指派緊急應變小組任	➔ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官分派緊急應變小組各	➔ 由總務處於操場開設指揮中心，緊急應變小組成員進駐指揮中心，各編組成員依任	


應變流程	說明	原則	參考表格
務	分組之任務。或得於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。	務執行各項救災工作。 ➔ 各集結點負責單位應指派專人(2-3 人)負責集結點人員指揮、疏散與安置，並回報指揮中心。	
	➔ 教職員工生狀態確認（清點人數及安撫）。	➔ 疏散到達集合地點後，應確實清點所有人員並確認安全狀況，包含教職員工生、教師助理員、臨時人員、志工、外賓等當日所有在校人員。 ➔ 幼兒園學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師 1 人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。 ➔ 若教職員工生不在學校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。	避難疏散情形調查表〔附表 1.8〕 班級人員清點紅綠表〔附表 1.9〕
	➔ 搜尋與搶救。	➔ 避難疏散過程若遇教職員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。 ➔ 搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以 3 人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶擔架及急救箱前往。 ➔ 緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通報 119 及地方災害應變中心，爭取救災資源協助應變處置。 ➔ 若教職員工生不在學校，應先確認當日是否有值班人員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。	
	➔ 傷患檢傷與救護。	➔ 由緊急救護人員進行檢傷並包紮、固定、止血，若可移動	教職員工生送醫名單〔

應變流程	說明	原則	參考表格
		再將傷患送往急救站。 ➔ 若傷勢嚴重，即通報 119，或聯絡附近醫院（診所），進行後送相關事宜。 ➔ 若消防救護車因交通受阻無法抵達，考量自行送醫，並以電話通報教育部校安中心，俾利掌握災情並請求相關單位支援協助。	附表 1.10〕
	➔ 校園安全巡查（建築物評估）。	➔ 總務處判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線（警告標示）。 ➔ 若校舍受損，總務處在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報教育部校安中心及教育行政主管機關。	建築物及設施危險判定表〔附表 1.11〕
	➔ 警戒標示與監控。	➔ 總務處派員定時巡視警戒區域（原則上 2 人一組），並警告全體教職員工生不可靠近。	
	➔ 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。	➔ 由總務處協請臺北市政府、文山區公所、萬興里辦公室集結社區志工或本校校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援。	支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕
7. 判斷復課	➔ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原地復課或異地復課。	➔ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工生，並儘速統整災情通報上級。 ➔ 教務處召開應變階段會議，決定停（復）課及復課事宜。	校園災後緊急判斷與建議採取行動〔附表 1.12〕
	➔ 若決定停課，確認周邊道路狀況安全，通知學生自行返家或通知家長領回。	➔ 決定停課時，教務處應由適當管道公告通知學生，並由導師通知家長，總務處派員管制交通動線。 ➔ 學生平時應和家長約定透過 1991 作為緊急溝通訊息提	自行接送同意書〔附表 1.13〕

應變流程	說明	原則	參考表格
		供管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排學生返家事宜，由家長接回並填寫自行接送同意書。 ➔ 若教職員工生不在學校時決定停課，教務處應於公告後逕行通報相關單位。	
	➔ 針對無法立即返家之學生，學校辦理臨時收容相關事宜。	➔ 總務處對教職員工及學務處對學生安排合適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工生，同時報備相關單位。 ➔ 若校外聯絡道路中斷，將災情通報119、地方災害應變中心及教育部校安中心。 ➔ 若學校受地方政府指定為收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關整備、應變工作。	
8. 解除緊急應變小組任務	➔ 通報相關單位處理狀況與進度。		
	➔ 指揮官得視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。	➔ 校舍檢查安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。 ➔ 若遇巨災或特殊狀況，學生逐步返家或家長接回後，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。 ➔ 人員安置事物都處理完畢，得解除緊急應變小組任務。	
【階段三】復原			
事件結束後	➔ 回復校園災害防救組織平時工作分配。	➔ 各負責單位持續處理相關事宜，如心靈輔導、環境清理等。	
	➔ 事件結束後，總務處撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	➔ 總務處召開災後檢討會議，強化防災事宜。	

4.2 災害通報

本校設有 24 小時值勤機制(學安組 0919099119)，可有效接收與傳達災害情報，迅速獲得災害狀況並進行快速搶救作業，同時依教育部頒《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，依災害通報流程(圖 4.2)，通報相關警察、消防、教育部校安中心及相關主管機關，並記錄災害通報重點(表 4.2)。



教育部校安中心
02-33437855
臺北市教育局
02-27208889
臺北市災害應變中心
02-87863119
文山區災害應變中心
02-29365522
警察局文山第一分局
02-29395734
指南派出所
02-29382712
消防局木柵分隊
02-29391604
萬芳醫院
02-29307930

圖 4.2　災害通報流程圖

表 4.2　災害通報重點紀錄

序號	通報時間	通報人	通報單位	接洽人	通報重點（人、事、時、地、物）
1	__年__月__日 __時__分				
2	__年__月__日 __時__分				
3	__年__月__日 __時__分				
4	__年__月__日 __時__分				
5	__年__月__日 __時__分				

註：得視需求自行增減表格使用。

第5篇 復原重建階段

5.1 受災師生心靈輔導

一、本校參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則，調查學校鄰近並可以使用或合作的心靈輔導資源(表 5.1)。

二、心靈輔導基本原則

（一）受災學生

1.先由導師、助教進行初步身心關懷，由身心健康中心協助各院導師、助教適當引領學生抒發對各類災害的觀感，再進一步輔導特殊個案。

2.由身心健康中心進行舒壓班級／團體輔導，再由各系掌握特殊個案，適時轉介身心健康中心實施個人或小團體輔導諮商。

3.藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓學生們藉由活動與同儕展現大家的共通性及獲得支持。

4.運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助學生從多元途徑表達災後的感受，與對彼此的陪伴。

5.協助學生做有助益的工作。例如鼓勵學生參加社區重建活動，使學生有機會重新建立自己的學校或家園；做一些正向的活動，嘗試為生命帶來正向力量。

6.運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。

7.動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心理輔導。

(1)成立心理復健小組，策訂完成學校輔導工作計畫及學校師生心理復健工作計畫。

(2)實施團體輔導及特殊個案輔導。

(3)受災學生均獲個別諮商及小團體輔導服務及必要的家庭訪問輔導。

(4)輔導資源有效整合，落實運用於災變後心理復健。

(5)組織成員：

a.校內服務性社團、及輔導團團員（擴大編組）。

b.社區可用輔導資源。

8.請求民間團體的適時支援協助。

（二）受災教職員工

1.先由主管進行初步身心關懷，由身心健康中心提供諮詢協助主管適當引領教職員抒發對各類災害的觀感，再進一步轉介資源協助特殊個案。

2.引入外部輔導資源，進行舒壓團體輔導，可藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓教職員們在活動中宣洩情緒，且經由同儕發現大家的共通性及獲得支持。

3.運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助教職員從多元途徑表達災後的感受，與對彼此的陪伴。

4.協助教職員做有助益的工作。例如鼓勵參加社區重建活動，使教職員有機會重新建立自己的學校或家園；做一些正向的活動，嘗試為生命帶來正向力量。

5.提供相關宣導海報、手冊、網站及專書資源。

6.提供民間團體資源，鼓勵運用。

表 5.1　心靈輔導資源表

範圍	單位	電話或網站
縣市資源	中華民國得勝者教育協會	02-2501-1220
	中華基督教救助協會	02-8660-9995
	天主教台北善牧基金會	02-2381-5402
	台灣世界展望會	02-2175-1995
	伊甸社會福利基金會	02-2230-7715
	兒童福利聯盟文教基金會	02-2799-0333
	法鼓山慈善基金會	02-2893-9966
	財團法人人本教育文教基金會	02-2367-0151
	臺北市立聯合醫院社區心理諮商門診	02-2555-3000
	勵馨基金會	02-8911-8595
地區資源	木柵身心診所	02-2930-1550
	余老師心理治療所	02-2933-0016
	利伯他茲台北心理諮商所	02-2936-3201
	和沛身心醫學診所	02-2935-0330
	美麗人生全人關懷協會	02-8931-5675
	財團法人忠義社會福利事業基金會	02-2931-1659
	財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園	02-2939-6396
	臺北市文山區健康服務中心	02-2234-3501
	臺北市立萬芳醫院	02-2930-7930
	羅吉斯心理諮商所	02-2935-0804
其他資源	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會	04-2206-1234
網站	台灣心理諮商資訊網	http://heart.ncue.edu.tw/

	921 地震心靈重建	https://www1.cgmh.org.tw/intr/intr2/c3360/PTSD.htm
	蕃薯藤 921 災後重建	https://921.yam.org.tw/welfare_resource/faq/rebu.htm
手冊	災難：從發生到復原 心理衛生專業人員工作手冊	https://921.yam.org.tw/care/MPH.htm
	921 大地震災後心理輔導手冊	中華民國全國教師會、台大 921 災後心理復健小組、台灣大學心理系 ttp://921.heart.net.tw/921guhandbook.shtml
	災後學校心理輔導出版品	教育部學生輔導資訊網 http://www.guide.edu.tw/publications/post-disaster-counseling/
	社會、心理復健手冊之個人心理篇	台灣大學社會工作/心理復健諮詢小組 http://www.yam.com/921/care/per.html
	921 大地震災後心理輔導教師手冊	台大 921 災後心理復健小組 http://921.yam.com/care/teacher.htm
	921 災後兒童心理復健：行動背後的學理根據	台灣大學 921 社會、心理復健小組 http://www.yam.com/921/care/backup.html
	兒童創傷手冊	財團法人靖娟兒童安全文教基金會 http://www.yam.com/921/care/childpro/index.html
	志工自助手冊	台大 921 災後心理復健小組 http://www.yam.com/921/care/volunteer.html
專書	災後如何幫助您的孩子：嬰幼兒篇；學前幼兒篇；學齡兒童篇；青少年篇	台大 921 災後心理復健小組編譯
	用心聆聽孩子的聲音：孩子的親人死了，我們可以替他做什麼？	台大 921 災後心理復健小組編譯
	如何帶領孩子面對死亡	台大 921 災後心理復健小組編譯
	「我的地震書」－為非心理學專業之災區系主任編寫的災後心理復健成長團體活動教案：低年級版、高年級版、青少年版	台大 921 災後心理復健小組編譯
	如何利用坊間童書幫助學齡前及國小低年級兒童處理死亡、恐懼等議題：以「獾的禮物」為例	（台大 921 災後心理復健小組編譯）（獾的禮物。蘇珊 巴蕾 文／圖，林真美譯，大手牽小手系列。遠流出版社）
	「我的地震書」－為非心理學專業之非災區幼教老師編寫的 921 大地震相關教案。	台大 921 災後心理復健小組編譯

資料參考來源：教育部顧問室 「校園災害防救計畫編撰指南」

5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

一、災後總務處立即進行校園環境衛生之清掃與維護，加強整理淹水或是土石砸落區域，必要時於各集結點設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。

二、災後總務處依學校建築物、設施設備損壞狀況，進行設施設備維護與修繕。

三、為避免災後因環境衛生問題，而致傳染疾病發生，總務處於災後立即委外包廠商加強校園環境消毒與食品檢測，加強防疫與食品衛生管理工作，以維護教職員工生之健康。

四、災後總務處立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，並利用全校平面圖，選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地，必要時設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境汙染。

五、總務處評估廢棄物清運及處理方法，若情況許可採行外包，若不可行可請求臺北市政府或中央單位支援。

六、定期採取消毒措施維護教職員工生健康，由總務處評估，分別採 3 天、1 星期及 1 個月消毒 1 次，並可視情況自行縮短時程。

七、由總務處委外包商調配人手定期維持校園整潔。

5.3 學生復課計畫、補課計畫

一、災後依總務處檢視校園建築物狀況，經判定無安全疑慮時，盤點與調配可用教室空間安排復課與補課，並簽奉校長核定後進行復課、補課。

二、若學校決定復課、補課時，透過媒體、全校信件、學校網頁、各系所等管道公告訊息，使學生能即時獲得復課、補課訊息返校上課。

三、若學校校園及建築物安全堪慮，學生無法返校上課時，由電算中心協助確認校園網路順暢，課程改採遠距教學方式進行，並由教學發展中心協助教師使用數位教學工具。

四、各院、系、所應掌握學生動向並建立與學生聯繫管道，教務處、學務處評估具體受災情形（學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助等），確認該次災害對學生心理層面之影響，同時建立與家長間的聯絡管道。

五、輻射與海嘯災害之復原依政府相關規定與程序辦理。

5.4 供水與供電等緊急處理

一、如災害造成校內設施、設備與維生管線等損壞需維修時，以校內飲用水系統優先處理。

二、搶救組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。

三、總務處派員實施供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。

四、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施，並以飲用水均能達到法定標準為當務之急。

五、若校園需分區輪流供水或請求運水車調度支援時，於操場、百年樓前、井塘樓前停車場、自強 10 舍前道路，分別設置供水站。

六、各項損壞設施設備，以先行搶修損壞之水、電管線為主，減少漏水及漏電危害，再逐步全面供水供電。

七、立即通知相關業者(如自來水公司及電力公司等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保教職員工生之正常生活。

八、總務處進行災情調查，提報搶修預算，追蹤執行進度。